
Syndicat Mixte de rivières Côte Sud





sce
Aménagement
& environnement

Définition d'une stratégie de gestion du bassin versant du Courant de Soustons

Programme pluriannuel de gestion - DIG d'application

Phase 3 : Plan de gestion

Mars 2019 v6

AGENCE DE L'EAU
ADOUR-GARONNE
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

REGION AQUITAINE

Département des Landes

CLIENT

RAISON SOCIALE	SYNDICAT MIXTE DE RIVIERES COTE SUD (SMRCS)
COORDONNÉES	ALLEE DES CAMELIAS BP 44, 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE
INTERLOCUTEUR *(nom et coordonnées)*	MAGALI COSTA, LIONEL SEVILLA Tel : 05 58 77 19 82 / Fax : 05 58 77 39 93 Courriel : mcosta@rivierescotesud.fr ; lsevilla@rivierscotesud.fr

SCE

COORDONNÉES	Agence Bayonne ZAC du Golf 2 chemin de l'Aviation 64200 BASSUSSARRY Tél. 05 59 70 33 61 - Fax. 05 59 93 14 17
INTERLOCUTEUR *(nom et coordonnées)*	BAYAUD BENJAMIN Tél. + 33 5 59 70 37 16 BOUVET J-C Tél. + 33 5 59 70 37 16

RAPPORT

TITRE	Phase 3 : Plan de gestion
DOCUMENTS ANNEXE	5
OFFRE DE REFERENCE	73455

SIGNATAIRE

REFERENCE	DATE	REVISION DU DOCUMENT	OBJET DE LA REVISION	REDACTEUR	CONTROLE QUALITE
150504C	01/03/2019	V6	MAJ cohérence DIG	JBO	BBY

SOMMAIRE

1. Introduction 3
1.1. Contexte et phasage 3
1.2. Rappel de la zone d'étude 5
1.3. Objectifs du programme 6
1.3.1. Objectifs opérationnels 6
1.3.2. Objectifs réglementaires 6
1.3.3. Elaboration du programme d'action 8
2. Compétence et rôle du syndicat 9
2.1.1. Gestion quantitative 10
2.1.2. Gestion qualitative 11
2.1.3. Gestion de la vulnérabilité 12
2.1.4. Valorisation patrimoniale 13
2.1.5. Suivi – Animation – Communication 14
3. Actions proposées 16
3.1. Présentation 16
3.2. Traitement de la végétation 17
3.2.1. Entretien de la ripisylve 17
3.2.2. Gestion des embâcles 18
3.2.3. Régénérescence et replantation 18
3.2.4. Gestion des espèces invasives 19
3.3. Actions sur les berges 21
3.3.1. Reprofilage/retalutage 21
3.3.2. Restauration de berges par génie végétal 22
3.4. Actions sur le lit mineur 24
3.4.1. Diversification du lit : reprofilage de lit (banquettes) 25
3.4.2. Diversification du lit : Epis 26
3.4.3. Recharge granulométrique 26
3.4.4. Renaturation de secteur 27
3.4.5. Reméandrage 29
3.5. Actions sur les ouvrages 30
3.5.1. Remplacement de petits ouvrages 30
3.5.2. Suppression d'ouvrages 32
3.5.3. Aménagement d'ouvrages 32
3.5.4. Adaptation de gestion 33
3.6. Suivis de la qualité des eaux 34
3.6.1. Situation actuelle 34
3.6.2. Préconisations de suivis physico-chimiques et bactériologique 34
3.6.3. Autres suivis 36
3.7. Actions de conseil, communication 37
4. Détail du programme d'action 39
4.1. Atlas détaillé 39

4.2. Cartographies générales 39
5. Chiffrage et planification 46
5.1. Coût détaillé par type d'action 46
5.2. Coût global du plan d'action 54
5.2.1. Subventionnement prévisionnel 54
5.2.2. Estimation du coût global 55
ANNEXES 57

Figures

Figure 1 : Rappel du réseau hydrographique du bassin versant du courant de Soustons 5
Figure 2 : Actions sur la Ripisylve 40
Figure 3 : Planning général d'intervention 41
Figure 4 : Actions de gestion des berges 43
Figure 5 : Actions sur les ouvrages 44
Figure 6 : Actions de renaturation 45

Tableaux

Tableau 1 : Qualité du courant de Soustons sur les trois masses d'eau suivies 7
Tableau 2 : Actions participant à la gestion quantitative 10
Tableau 3 : Actions participant à la gestion qualitative 11
Tableau 4 : Actions participant à la gestion de la vulnérabilité 13
Tableau 5 : Actions participant à la valorisation patrimoniale 14
Tableau 6 : Coût moyen estimé par grande action 47
Tableau 7 : Chiffrage des actions sur la ripisylve 48
Tableau 8 : Chiffrage des actions de gestion des invasives (Pour 1 année, en fonction des solutions) 48
Tableau 9 : Chiffrage des actions sur les berges 49
Tableau 10 : Chiffrage des actions sur le lit 50
Tableau 11 : Chiffrage prédictif des ouvrages impactant ou à restaurer (urgence particulière en jaune) 51
Tableau 12 : Action de conseil sur les ouvrages nécessitant une gestion ou un aménagement 52
Tableau 13 : Chiffrage des actions complémentaires 53
Tableau 14 : Estimation des taux de subvention des principaux partenaires par type d'action 54
Tableau 15 : Cout estimé du plan pluriannuel de gestion du courant de Soustons – 2019-2023 55

Annexes

Annexe 1 : Fiches actions 57
Annexe 2 : Atlas du programme d'action 57
Annexe 3: Espace de gestion 57
Annexe 4 : Fiches ouvrages 57
Annexe 5 : Cartes de synthèse des actions sur le bassin versant 57

1. Introduction

1.1. Contexte et phasage

Ce rapport associé à la phase 3 de l'étude présente le plan de gestion pour les 5 années à venir sur les bassins versants du courant de Soustons. Pour ce faire, les deux phases précédentes de l'étude ont été nécessaires afin d'établir un constat de la qualité écologique du territoire d'une part, et permettre de définir les enjeux et objectifs validés par les élus d'autre part. Nous rappelons ainsi l'intérêt et les conclusions de ces deux phases.

- **PHASE 1 : ETAT DES LIEUX**

Cette phase était primordiale pour permettre une synthèse globale de la qualité des cours d'eau et espaces naturels du territoire. L'objectif était effectivement de repréciser les atouts en termes de qualité et de services rendus par les milieux aquatiques, mais également de mettre en évidence les principaux dysfonctionnements responsables de la dégradation des habitats, associé à une évolution des activités sur le territoire renforçant les pressions et impacts sur ces espaces naturels à préserver.

Atouts du territoire :

- ✓ Les cours d'eau, étangs naturels, landes, marais et boisements hygrophiles constituent une forte richesse du territoire en termes de biodiversité
- ✓ La qualité des masses d'eau est globalement bonne, plus particulièrement sur le volet physico-chimique et biologique
- ✓ La présence de plans d'eau, d'une réserve naturelle et de l'océan renforce la diversité des milieux et des habitats
- ✓ Les activités liées aux milieux aquatiques sont prédominantes et améliorent la demande de valorisation et de préservation du patrimoine naturel : Chasse, Pêche, Nautisme, Baignade, ..

Principales contraintes et pressions :

- ✓ L'urbanisation croissante engendrent une pression importante sur tous les milieux
- ✓ Les activités socio-économiques liés au développement touristique, à l'agriculture, continuent d'être impactantes pour la ressource en eau et la qualité physique des cours d'eau et des plans d'eau.

Principaux dysfonctionnements :

- ✓ Un dysfonctionnement général de la gestion de la ressource en eau, avec des étiages renforcés et des débits de pointes plus importants
- ✓ Un ensablement de plus en plus difficile à gérer, directement associé à des pratiques de rectification des cours d'eau (modification du profil des cours d'eau, ouvrages transversaux, impact du drainage)
- ✓ Une dégradation de la qualité des habitats par uniformisation : ensablement, incision
- ✓ Une perte de diversité écologique avec un impact exponentiel des espèces invasives (Jussies, Myriophylle du Brésil, Ragondin, Ecrevisse de Louisiane..)
- ✓ Une remise en cause ponctuelle de la qualité de l'eau par la pression touristique et urbaine (Impact des rejets sur les eaux de baignade)
- ✓ Un besoin d'entretien de la végétation sur des secteurs de cours d'eau sans intervention régulière

➢ PHASE 2 : IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS

Cette phase a permis de présenter aux élus le diagnostic du territoire, en recueillant leurs points de vue sur les problématiques spécifiques de leur commune. Ils ont ainsi pu répondre à une enquête générale sur les enjeux et objectifs à se fixer pour la meilleure gestion des milieux aquatiques, tout en prenant en compte les enjeux humains et socio-économiques des concitoyens.

Cette phase de concertation a donc permis :

> De confronter les enjeux écologiques au besoin de maintien des activités économiques

> **D'identifier clairement les enjeux** en termes de gestion et de restauration des cours d'eau et plans d'eau, par un rendu cartographique prenant en compte les remarques des élus

> De rappeler les objectifs nationaux et régionaux en termes d'obligation de restauration de la qualité des milieux naturels

> **De valider les objectifs fixés pour permettre le choix des actions futures**

Nous rappelons ici les objectifs opérationnels et enjeux validés lors de la phase précédente :

OBJECTIFS

- **Améliorer le fonctionnement du cours d'eau (gestion/réduction des impacts des ouvrages)**
- **Limiter les débits de pointe dans les cours d'eau et soutenir les débits d'étiage (reconnecter les zones inondables)**
- **Conserver / améliorer la qualité écologique globale (restauration berge/ripisylve/lit mineur)**
- **Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones humides/nappe/plan d'eau (décloisonnement/diversification)**
- **Connaitre et améliorer la qualité de l'eau**
- **Faire de la valorisation patrimoniale**
- **Optimiser la gestion du territoire**

ENJEUX

- **Les obstacles par ouvrages transversaux (gestion de gros ouvrages par rapport aux usages)**
- **La gestion des espèces invasives (impact sur la qualité et la gestion des activités)**
- **L'entretien des ponts, buses (impact sur l'ensablement, et sur les écoulements)**
- **La qualité de l'eau (qualité écologique et préservation des usages)**
- **La gestion de la ripisylve, des embâcles**
- **La gestion des eaux pluviales + nappes (ruissellement)**
- **L'entretien des routes, chemins, sentiers (en bordure de cours d'eau)**
- **La gestion de l'érosion de berge (préservation ou suppression des protections de berge)**
- **Le maintien de cultures (maintien des activités agricoles par gestion du drainage, pompage)**
- **L'aménagement piéton en bordure de cours d'eau (valorisation)**
- **La coopération interstructure**

1.2. Rappel de la zone d'étude

Les bassins versants gérés par le « Syndicat Mixte de Rivières Cote Sud » sont :

- Le bassin versant du Bourret
- Le bassin versant du Boudigau
- **Le bassin versant du courant de Soustons (territoire de l'étude)**

Neuf Communes sont directement concernées par la gestion du bassin versant du courant de Soustons : **Azur, Magescq, Messanges, Moliets et Maâ, Seignosse, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau, Herm**.




Figure 1 : Rappel du réseau hydrographique du bassin versant du courant de Soustons

Les principaux cours d'eau sont présentés dans le tableau suivant :

NOM	Linéaire (km)
Ruisseau de Magescq	**21.24**
Courant de Soustons	**7.14**
Courant de Messanges	**16.68**
Ruisseau d'Hardy	**8.04**
Ruisseau de la Lande	1.78
Ruisseau de l'Homme	3.97
Ruisseau de Pesquité	3.86
Ruisseau de la Papeterie	7.41

NOM	Linéaire (km)
Ruisseau de Bouyic	8.59
Ruisseau de Cap Coste	4.23
Ruisseau de la Dèche	2.82
Ruisseau de Saunus	6.13
Ruisseau de la Moulaque	5.54
Ruisseau de Peyroux	8.60
Ruisseau de Sparben	3.70
Ruisseau de Capdeil	5.76

1.3. Objectifs du programme

1.3.1. Objectifs opérationnels

L'objectif final de l'étude vise à :

- Fournir un programme d'action clair au syndicat de rivière au travers d'un tableau de bord lui permettant d'appliquer une politique de gestion, de restauration et de surveillance du bassin versant du courant de Soustons sur les cinq prochaines années.

- Proposer des actions en cohérence avec la politique nationale et régionale de gestion des milieux aquatiques (SDAGE Adour Garonne).

- Clarifier l'espace de gestion en précisant le rôle du syndicat de rivières « Côte Sud » et celui des autres maitres d'ouvrages potentiels.

- Obtenir une déclaration d'intérêt général pour l'ensemble des opérations et travaux programmées pour ce plan d'action.

Le syndicat est en effet l'acteur principal en termes de conseils et de gestion des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant du courant de Soustons. Ce plan d'action doit cependant renforcer la cohérence en termes d'intervention sur les cours d'eau, dans un objectif commun de développement durable. Nous rappelons qu'une des difficultés principales de gestion des milieux aquatiques et des espaces naturels est caractérisée par la multiplicité des usages et des acteurs. Chaque activité ou usage a un lien direct ou indirect avec la préservation de la qualité écologique de notre environnement.

Grâce à un diagnostic détaillé, cette étude a permis de faire la synthèse des problématiques et des attentes de chaque commune. Chaque représentant communal doit ainsi se sentir impliqué dans cette démarche de maintien et d'amélioration de la qualité des cours d'eau et plans d'eau au travers de ce futur plan d'action.

1.3.2. Objectifs réglementaires

La Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, fixe des **objectifs de résultats** en termes de qualités écologique et chimique des eaux pour les Etats Membres. Ces objectifs sont les suivants :

- Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau,
- Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de surface en 2015 ou 2021,
- Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015,
- Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires.

Ces objectifs sont définis sur les masses d'eaux souterraines comme sur les masses d'eau de surface ;

« une masse d'eau de surface constituant « *une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtière* » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000) ».

A cette notion de « masse d'eau » doit s'appliquer la caractérisation :

- D'un état du milieu :
  - état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ;
  - état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines,
  - état quantitatif des eaux souterraines.
- Des **objectifs** à atteindre avec des dérogations éventuelles. En effet, lorsque cela est justifié, notamment pour des raisons techniques ou financières, des reports de délais sont possibles (report de l'atteinte des objectifs en 2021, 2027

Nous rappelons ainsi les objectifs pour les trois masses d'eau du bassin versant du courant de Soustons :

Tableau 1 : Qualité du courant de Soustons sur les trois masses d'eau suivies

Code masse_eau	Nom_masse_eau	Etat écologique (validé 2013)	Etat écologique (données 2013-2014)	OBJECTIF Ecologique		Etat chimique (validé 2013)	OBJECTIF Chimique
FRFR643	Le ruisseau de Magescq de sa source au confluent du Saunus (inclus)	moyen	bon	Bon état 2021		non classé	Bon état 2015
FRFR279	Le ruisseau de Magescq du confluent du Saunus à l'étang de Soustons	moyen	moyen	Bon état 2015		bon	Bon état 2015
FRFR681	Le courant de Soustons de l'étang de Soustons à l'océan	moyen	bon	Bon état 2021		non classé	Bon état 2015

Dans le cadre de la réglementation environnementale et de la protection des habitats naturels, le territoire bénéficie de plusieurs statuts de protection au regard des milieux terrestres et aquatiques présents :

- un réseau hydrographique et zones humides majoritairement classé « Natura 2000 »

- des cours d'eau classés en liste 1 et 2 pour la continuité écologique

- une réserve naturelle de l'étang Noir

- un classement en Znieff de type 1 et 2

- des Espaces Naturels Sensibles (Etang Noir et Etang d'Hardy)

Ainsi le territoire bénéficie de nombreux habitats de qualité à préserver et protéger au travers du plan d'action qui sera appliqué durant les 5 prochaines années.

1.3.3. Elaboration du programme d'action

A l'issu de ces deux phases importantes d'état des lieux et de hiérarchisation des enjeux, le syndicat dispose d'un diagnostic assez exhaustif sur la qualité et sur les impacts visibles sur les cours d'eau.

Ainsi, le programme d'action recense la plupart des dysfonctionnements constatés.

Le syndicat ne pouvant s'engager à résoudre tous ces dysfonctionnements en cinq années, ceux-ci ont été priorisés en prenant en compte les choix des élus.

L'objectif affiché du programme d'action est donc de proposer un tableau de bord des actions qui apparaissent utiles à engager en respectant une priorisation affichée :

Priorité Forte : Action devant être mise en œuvre au regard de l'intérêt général pour la restauration de la qualité des milieux ou au regard de l'urgence.

Priorité Moyenne : Action ayant une utilité certaine pour la restauration des milieux mais sans fort caractère d'urgence

Priorité faible : Action souhaitable pour l'amélioration de la qualité des cours d'eau mais dont l'urgence et la compétence directe du syndicat ne sont pas mises en évidence

Un programme d'actioAinsi de nombreuses actions sont proposées dans les tableaux détaillés de ce programme mais ne seront pas forcément mises en œuvre dans les cinq années prochaines. Il s'agit des actions non prioritaires et plus spécifiquement des actions sur les ouvrages pour lesquels le syndicat interviendra comme conseiller. Le syndicat disposera toutefois de ces données de référence pour engager les discussions nécessaires avec l'ensemble des acteurs du bassin et pour permettre une continuité de ses actions futures lors du renouvellement du programme d'action.

Les éléments importants du programme d'action proposé sont ainsi :

- **Des tableaux détaillés des actions par grands compartiments**
- **Des fiches actions permettant de cadrer chaque type d'intervention**
- **Des cartographie résumant ou détaillant (Atlas) le positionnement des actions**
- **Une cartographie de l'espace de gestion**

2. Compétence et rôle du syndicat

La définition des objectifs de gestion réalisée lors de la concertation, répond aux problématiques identifiées. Ils peuvent se regrouper au sein des deux volets suivants :

➔Volet Morphologie

1. Limiter les débits de pointe dans les cours d'eau
2. Maintenir les débits d'étiage
3. Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique
4. Protéger les zones à enjeux soumise à érosion/mobilité
5. Améliorer la connaissance des zones inondables

➔Volet Qualité

1. Connaitre et améliorer la qualité de l'eau
2. Conserver / améliorer la qualité piscicole
3. Conserver / améliorer la qualité environnementale globale
4. Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones humides/nappe
5. Valorisation patrimoniale

L'animation et la communication autour de ces 2 volets, constitue un objectif de gestion opérationnel à part entière, bénéfique au bon déroulement du programme de gestion et l'atteinte de l'ensemble des objectifs ; c'est un objectif transversal nécessaire à l'atteinte du bon état des eaux.

Les interventions du Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud peuvent être regroupées en 4 principaux domaines ; chaque objectif de gestion y participant de façon directe ou indirecte.

	Domaine d'intervention			
Objectifs opérationnels de gestion	Gestion quantitative	Gestion vulnérabilité	Gestion qualitative	Valorisation patrimoniale
M1 Limiter les débits de pointes dans les cours d'eau				
M2 Maintenir les débits d'étiage				
M3 Améliorer la morphologie des lits mineurs				
M4 Protéger les zones à enjeux soumise à érosion/mobilité				
M5 Améliorer la connaissance des zones inondables				
Q1 Connaitre et améliorer la qualité de l'eau				
Q2 Conserver / améliorer la qualité piscicole				
Q3 Conserver / améliorer la qualité environnementale globale				
Q4 Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique				
Q5 Participer à la valorisation patrimoniale				
ACC Suivi - Animation - Communication				

Tableau 1 : Objectifs de gestion et domaines d'intervention

En vert/jaune : domaine directement/indirectement concernés par l'objectif de gestion

2.1.1. Gestion quantitative

Les débits liquides, qui déterminent l'hydrologie et le fonctionnement hydraulique des cours d'eau, résultent d'un ensemble de processus de ruissellement, d'infiltration et d'écoulement souterrain (interrelation bassin versant / nappe / zones humides / lit mineur) ; la morphologie des lits mineurs et la connexion avec la nappe et les zones humides riveraines, participe aussi au ralentissement des flux liquides vers l'aval des bassins versants.

D'une façon générale :

- La gestion quantitative concerne la connaissance des secteurs vulnérables aux débordements et/ou à la remontée de la nappe,
- La prise en compte des écoulements (ruissellement, infiltration, débits) à l'étiage et en crue, participe à la limitation des débits de pointe et au soutien estival du débit d'étiage
- La préservation/amélioration de l'espace de fonctionnalité technique au sein duquel existent des interconnexions privilégiées entre la nappe, les lits mineurs et les zones humides, participe au bon fonctionnement général de l'hydrosystème,
- Le maintien/rétablissement du profil d'équilibre des cours d'eau ainsi que la diversification des écoulements par gestion différenciée de la végétation sur les secteurs déficients, contribuent de façon significative au fonctionnement optimal de l'hydrosystème par sollicitation de l'espace de fonctionnalité (zones humides riveraines notamment).

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d'intervention associée, sont :

Tableau 2 : Actions participant à la gestion quantitative

Objectifs opérationnels de gestion		Actions	Suivi / Etude complémentaire	Conseil / information	Intervention localisée	Intervention généralisé
M1	**Limiter les débits de pointes dans les cours d'eau**	Participation aux documents d'urbanisme (compensation imperméabilisation des sols)		x		
		Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Pratiques agricoles et sylvicoles		x		
		Reconnexion de zones humides/bras morts	x		x	
M2	**Maintenir les débits d'étiage**	Dérivation/débits réservés		x		
		Plan d'eau en ligne (modalité de gestion)		x		
		Reconnexion de zones humides/bras morts			x	
		Prélèvement irrigation		x		
M3	**Améliorer la morphologie des lits mineurs**	Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Suivi topographique de l'incision des lits	x			
		Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Tronçons rectifiés/recalibrés	x		x	
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Transit sédimentaire		x	x	
M4	**Améliorer la connaissance des zones inondables**	Cartographier les débordements directs et les secteurs soumis à remontée de nappe	x			
Q4	**Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones humides/nappe**	Reconnexion de zones humides/bras morts			x	
		Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Transit sédimentaire		x		
		Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Prise en compte de l'espace de gestion		x		

Remarque : certaines actions participent à l'atteinte de plusieurs objectifs distincts.

2.1.2. Gestion qualitative

L'amélioration physico-chimique des eaux repose sur une connaissance précise des sources de pollutions (eau pluviale / usée / industrielle, ruissellement agricole/sylvicole, aquaculture, anciens dépôts sauvages) et la mesure de leur incidence respective sur la qualité des eaux ; les sources potentielles de pollution étant étroitement liées à l'occupation des sols et à l'activité présentes sur les bassins-versants.

Le fonctionnement hydro-morphologique optimal (connexions nappe / zones humides / lit mineur) conditionne par ailleurs la capacité auto-épurative naturelle du milieu.

La gestion différenciée de la végétation tombée (embâcles) ou sur pied (ripisylve), améliorant le fonctionnement hydro-morphologique du réseau hydrographique, participe ainsi à l'amélioration de la qualité physico-chimique des eaux, tout comme les modalités de gestion des parcelles riveraines et des infrastructures présentes sur les bassins versants (bandes enherbées, fossé pluvial / de drainage, bassins pluviaux de compensation / dépollution de l'imperméabilisation).

Le maintien / rétablissement de l'espace de fonctionnalité technique (espace à dédier aux cours d'eau), la reconnexion de zones humides, l'entretien différencié de la végétation avec prise en compte de la végétation envahissante et la diversification des écoulements du lit mineur participent aussi à l'amélioration de la qualité environnementale globale du milieu.

Concernant la libre circulation des espèces piscicoles et plus largement de la faune aquatique, l'optimisation des modalités de gestion des plans d'eau en ligne et en dérivation ainsi que la maintenance et mise aux normes des obstacles à la continuité (barrages) sont de première importance ; elles peuvent par ailleurs participer au maintien des profils d'équilibre des cours d'eau (stabilisation des profils en long et maintien de l'équilibre débit liquide / débit solide).

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d'intervention associé, sont :

Tableau 3 : Actions participant à la gestion qualitative

Objectifs opérationnels de gestion		Actions	Suivi / Etude complémentaire	Conseil / information	Intervention localisée	Intervention généralisé
M3	**Améliorer la morphologie des lits mineurs**	Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Suivi topographique de l'incision des lits	x			
		Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Tronçons rectifiés/recalibrés	x			
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Transit sédimentaire		x	x	
Q1	**Connaitre et améliorer la qualité de l'eau**	Pollutions (domestique, pluviale, agricole, industrielle, sylvicole, aquacole…)	x	x		
		Prélèvement physico-chimique (recherche ciblée)	x			
		Reconnexion de zones humides/bras morts			x	
Q2	**Conserver / améliorer la qualité piscicole**	Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Reconnexion de zones humides/bras morts			x	
		Continuité piscicole (actions sur ouvrages)		x	x	
Q3	**Conserver / améliorer la qualité environnementale globale**	Entretien/restauration de la ripisylve				x
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Entretien des bandes enherbées		x	x	
		Gestion des espèces envahissantes	x			x
		Modalité de gestion des plans d'eau	x	x		
		Préservation de zones humides/bras morts (espace de gestion)		x		

Objectifs opérationnels de gestion		Actions	Suivi / Etude complémentaire	Conseil / information	Intervention localisée	Intervention généralisé
		Cartographie des espèces envahissantes	x			
		Modalité d'exploitation des parcelles sylvicoles		x		
		Cartographie et suivi des dépôts sauvages/bourriers	x			
Q4	**Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones humides/nappe**	Reconnexion de zones humides/bras morts			x	
		Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Transit sédimentaire		x		
		Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Participation aux documents d'urbanisme (prise en compte de l'espace de gestion)		x		

Remarque : certaines actions participent à l'atteinte de plusieurs objectifs distincts.

2.1.3. Gestion de la vulnérabilité

La vulnérabilité est la sensibilité d'un enjeu (humain, bâti, environnemental…) exposé à un aléa ; l'aléa étant, en ce qui concerne les cours d'eau, lié aux inondations ou à l'érosion des berges.

La vulnérabilité à l'aléa 'érosion' est principalement liée à la proximité de l'enjeu au cours d'eau tandis que la vulnérabilité à l'aléa 'inondation' est principalement liée à la proximité de l'enjeu vis-à-vis de l'espace de fonctionnalité technique comprenant les cours d'eau et leurs annexes (nappe et zones humides).

La protection d'un enjeu vis-à-vis de l'aléa constitue une source de modification de l'état de fonctionnement naturel du réseau hydrographique et peut, du fait des interdépendances amont / aval et des relations de causes à effets, se répercuter et s'amplifier en amont ou en aval du secteur concerné.

Le maintien / rétablissement de l'espace de fonctionnalité technique (espace tampon) et donc la limitation de l'implantation d'enjeux (voire délocalisation), contribue ainsi au fonctionnement optimal du réseau hydrographique.

Dans la mesure exclusive ou l'enjeu ne peut pas être déplacé, le recours aux solutions de protections (protections de berges, protection rapprochée) peut être envisagé ; dans ce cas, la préservation de l'enjeu considéré conduit à la modification de l'espace de fonctionnalité et donc à la dégradation du fonctionnement optimal du milieu.

D'une façon générale, la gestion de la vulnérabilité concerne :

- La protection des enjeux inclus dans l'espace de fonctionnalité technique, notamment la protection des ponts et du bâti vis-à-vis de l'aléa érosion et inondation,
- Les travaux d'entretien des protections déjà existantes en ayant préalablement validé l'enjeu.
- Les travaux concernant le maintien du profil d'équilibre des cours d'eau par gestion différenciée des embâcles et de la ripisylve, permettant la gestion de l'incision des lits ainsi que la reconnexion des zones humides et annexes fluviales associées.

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d'intervention associé, sont :

Tableau 4 : Actions participant à la gestion de la vulnérabilité

Objectifs opérationnels de gestion		Actions	Suivi / Etude complémentaire	Conseil / information	Intervention localisée	Intervention généralisé
M5	**Améliorer la connaissance des zones inondables**	Cartographier les débordements directs et les secteurs soumis à remontées de nappe	x			
M1	**Limiter les débits de pointes dans les cours d'eau**	Participation aux documents d'urbanisme (compensation imperméabilisation des sols)		x		
		Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Pratiques agricoles et sylvicoles (opération pilote)		x	x	
		Reconnexion de zones humides/bras morts		x	x	
M3	**Améliorer la morphologie des lits mineurs**	Modalités de gestion des fossés de drainages		x		
		Suivi topographique de l'incision des lits	x			
		Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons incisés/rectifiés/recalibrés			x	
		Tronçons rectifiés/recalibrés	x			
		Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, conservation, stabilisation)				x
		Transit sédimentaire (opération pilote)		x	x	
M4	**Protéger les zones à enjeux soumise à érosion/mobilité**	Protection contre les érosions latérales			x	
		Entretien de protections existantes au droit d'enjeux d'intérêt général			x	
		Ouvrages de franchissement		x		

Remarque : certaines actions participent à l'atteinte de plusieurs objectifs distincts.

2.1.4. Valorisation patrimoniale

De par sa richesse écologique et sa variabilité de milieux d'une part, et par ses activités et usages multiples d'autre part, le territoire doit faire l'objet d'une valorisation patrimoniale accrue, notamment vis-à-vis du développement urbain actuel.

Ainsi, chaque riverain, acteur, doit avoir eu la capacité d'être informé :

- Du fonctionnement naturel/optimal du réseau hydrographique,
- De l'état qualitatif et quantitatif des cours d'eau,
- De la richesse et de l'évolution des milieux,
- De la réglementation afférente,
- …

Plus largement, la communication autour du fonctionnement naturel et des actions portées par le SMRCS reste indispensable.

La valorisation patrimoniale peut passer par l'accès aux cours d'eau et ses zones humide associées selon différents modes de fréquentation ou de pratique (culturel / environnemental / sportif / touristique), par la valorisation de sites, bâtis ou non, présentant un intérêt patrimonial, représentatif des richesses ou de l'histoire du territoire, de ses cours d'eau et zones humides associées.

La conservation, la préservation ou la mise en valeur des paysages, des sites et du patrimoine liés aux cours d'eau peut ainsi concerner :

- La restauration de la fonctionnalité de zones humides
- L'aménagement pédagogique d'accès et itinéraires permettant de mieux connaitre ou fréquenter le réseau hydrographique
- La mise en valeur du patrimoine inféodé aux cours d'eau à caractère historique, artistique, ou pittoresque

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d'intervention associé, sont :

Tableau 5 : Actions participant à la valorisation patrimoniale

Objectifs opérationnels de gestion		Actions	Suivi / Etude complémentaire	Conseil / information	Intervention localisée	Intervention généralisé
Q5	**Valorisation patrimoniale**	Cheminement pédestre/sentier de randonnée	x	x	x	
		Enjeu patrimonial (lavoirs, moulins, zones humides…)		x	x	
		Sensibilisation environnementale des usagers/riverains		x	x	

Remarque : certaines actions participent à l'atteinte de plusieurs objectifs distincts.

2.1.5. Suivi – Animation – Communication

Le suivi, l'animation et la communication sont transversaux à l'ensemble des domaines concernés du programme de gestion et participent à l'atteinte de l'ensemble des objectifs identifiés.

Les cours d'eau et zones humides associées sont des milieux en perpétuelle évolution, en réponse aux phénomènes naturels (sècheresse, tempête…) ou en réaction à des travaux sur les milieux aquatiques eux-mêmes et/ou sur le bassin versant.

La surveillance, le suivi et l'évaluation des milieux, des ouvrages et des travaux doivent être menés par un référent disposant de la connaissance élargie du fonctionnement général du bassin-versant.

Ces actions constituent les missions fondamentales du technicien de rivière éventuellement appuyé par des prestataires externes pour répondre à un besoin spécifique. Il est ainsi possible de citer :

- Les visites régulières de terrain (récurrente et après chaque crue)
- Le suivi pluriannuel de la végétation sur pied ou tombée et des espèces envahissantes
- La surveillance des points problématiques (débordements, remontée de nappe, érosion, assecs, ponts, barrages…)
- Le suivi topographique de l'évolution de la géométrie des lits mineurs
- Le suivi complémentaire de la qualité physico-chimique de l'eau
- Le suivi débitmétrique des cours d'eau et piézométrique de la nappe
- Le suivi des opérations de transparence sédimentaire (barrage, plans d'eau…)
- Le suivi des travaux privés, des travaux des collectivités partenaires et des travaux portés par le SMRCS

Pour ses différents suivis, le technicien rivière pourra s'appuyer sur les indicateurs d'évaluation proposés pour les différentes actions mises en œuvre.

La gestion intégrée des milieux aquatiques concerne et doit impliquer le plus grand nombre de riverains et acteurs des bassins-versants, en particulier les propriétaires fonciers implantés au sein de l'espace de fonctionnalité, les aménageurs du territoire au travers des documents d'urbanisme (communes, communautés de communes, agriculteurs, sylviculteurs…), les usagers (pêcheurs, chasseurs, aquaculteurs, canoë…) ainsi que les services instructeurs de l'état.

La diversité des domaines, la complexité des interactions et des règlementations à prendre en compte, nécessitent de la part du technicien rivière de centraliser les intérêts et points de vue et de partager la connaissance du fonctionnement optimal le plus largement possible.

La communication autour de l'ensemble de ces thématiques doit être diverse et variée : sensibilisation de terrain, plaquette d'information, réunion de concertation globale, réunion technique, site internet …

3. Actions proposées

3.1. Présentation

Nous proposons un certain nombre d'actions pour répondre aux objectifs opérationnels rappelés au chapitre précédent.
Ces actions sont regroupées pour être décrites pour chaque compartiment du cours d'eau à savoir :

- **La végétation**
- **Les berges**
- **Le lit mineur du cours d'eau**
- **Les ouvrages**
- **Le lit majeur**

La majorité des actions proposées sont décrites au travers de fiches actions regroupées en Annexe 1.

ENTRETIEN - RESTAURATION DU COURS D'EAU
Actions d'entretien
Fiche 1 : Entretien végétal sélectif (bûcheronnage, élagage, abattage)
Fiche 2 : Traitement sélectif des embâcles
Fiche 3 : Régénération naturelle assistée - Replantation
Actions de Restauration
Fiche 4 : Restauration de berge naturelle, génie écologique
Fiche 5 : Diversification des écoulements : épis
Fiche 6 : Diversification des écoulements : banquettes végétalisées
Fiche 7 : Remplacement d'ouvrages par un pont cadre
Fiche 8 : Remplacement d'une buse
Fiche 9 : Choix techniques végétales, mixtes, génie civil
Fiche 10 : Tunage, pieux jointifs
Bonnes pratiques
Fiche 11 : Bonnes pratiques de gestion des ouvrages
Fiche 12 : Traitement des espèces invasives (Flore)

Il est primordial que chaque intervention soit réfléchie, en suivant les préconisations de ces fiches actions. Celles-ci constituent une aide pour chaque acteur lui permettant de statuer sur l'utilité d'une action. Un arbre de décision est ainsi inclus dans certaines de ces fiches pour plusieurs actions de restauration ou d'entretien, dans le but de privilégier les actions les moins impactantes tout en assurant une efficacité réelle par rapport à l'objectif recherché.

Ces fiches rappellent également les bonnes pratiques qui ont été déjà développées lors des phases précédentes. Il est important de rappeler que l'amélioration de la qualité de chaque cours d'eau peut être

facilitée par de simples modifications de pratiques, avant d'engager de nombreuses actions plus couteuses.

Les actions proposées sont ainsi graduelles, allant de la 'non intervention' sur la végétation pour permettre une régénérescence naturelle de la ripisylve, à des opérations plus lourdes, sur des sites ponctuels, comme la restauration du lit et des berges.

Chaque fiche action se caractérise par :

- Une définition de l'action
- La technique d'intervention
- Le principe d'intervention si nécessaire (arbre de décision)
- Les incidences potentielles
- La situation vis-à-vis de la Loi sur l'eau (rubriques potentiellement concernées dans la nomenclature Loi Eau)
- Les indicateurs de suivi et d'évaluation des actions proposées

3.2. Traitement de la végétation

Il appartient à chaque propriétaire d'entretenir les bords de cours d'eau et la végétation qui s'y développe.

Depuis de nombreuses années, deux dérives sont pourtant visibles, caractérisées par :

- **Une absence d'entretien** en secteur dense et souvent forestier, avec un développement non maitrisé de la végétation et des problématiques de gestion de gros arbres (écroulements, érosions)
- **Un sur entretien**, avec des coupes à blancs ou le passage de l'épareuse, qui dégrade la qualité de la ripisylve en la réduisant totalement.

Ainsi, le manque de gestion durable, maitrisée et concertée engendre une dégradation de la qualité des berges et du cours d'eau.

Les actions préconisées ci-après permettent de restaurer ce compartiment du cours d'eau si important pour la qualité physique et écologique.

3.2.1. Entretien de la ripisylve

L'entretien de la ripisylve se fait par des opérations de débroussaillage et de coupes sélectives (élagage, coupe de rajeunissement). Les gros arbres vieillissants seront abattus pour éviter la formation de futurs embâcles en trop grand nombre. L'intervention sur des plantations non adaptées (peupliers, résineux, bambou) peut également être préconisée. On conseille un entretien régulier dans le temps de manière à permettre une gestion facilitée et une capacité de régénération de la végétation en évitant des interventions trop lourdes. On notera qu'une partie des matériaux, arbres et branches coupés, peut être réutilisée pour créer des protections ou petits aménagements.

Le débroussaillage concernera l'éclaircissement de secteurs de taillis ou les développements fort de ronciers. Il vise en outre à limiter la génération de bois mort et à favoriser un vieillissement contrôlé de certains sujets tout en préservant la capacité de régénération régulière du peuplement.

L'élagage vise à supprimer certaines branches ou une partie de la cime de l'arbre afin de limiter le volume pour refaçonner certains sujets.

Il permet de sauver des arbres particulièrement intéressants d'un point de vue patrimonial, de rééquilibrer un sujet mal formé risquant de basculer sous le poids des branches, de diminuer l'ombrage porté par la ripisylve lorsque l'arbre se développe de façon trop importante, ou encore de limiter la concurrence entre les arbres.

Dans les secteurs ouverts, où le cours d'eau est large, il s'agira de réaliser principalement un élagage des branches basses permettant à la fois de maintenir l'ombrage dû aux parties hautes de la ripisylve, de limiter la rétention des corps flottants en hautes eaux et de favoriser l'accessibilité au lit mineur à court terme pour permettre la réalisation d'autres éventuels travaux.

En zone urbaine, un traitement des branches basses sera mis en œuvre afin de limiter les freins hydrauliques sur les secteurs à fort enjeux.

Le recépage concerne plus particulièrement les arbustes et sujets arborescents en cours de dépérissement. Le vieillissement d'une cépée et le grossissement des brins peuvent entraîner la cassure et la mort prématurée de la souche, alors qu'un recépage régulier lui permet de vivre plusieurs centaines d'années.

Il s'agit de couper la majorité ou la totalité des brins à quelques centimètres de la souche pour permettre l'apparition de rejets dans de bonnes conditions, et constituer une cépée vigoureuse. Cette technique permet la conservation d'un bon enracinement et d'un éclairement bien dosé du cours d'eau.

On notera cependant que les espèces de feuillues typiques les plus aptes au recépage sont les saules arborescents, le noisetier, l'aulne glutineux, le frêne commun ou l'érable sycomore. Ces essences sont peu présentes sur le bassin versant, le chêne et le pin étant majoritaires. Il reste important de privilégier le maintien de ces espèces pour améliorer la diversité de la végétation, particulièrement sur les secteurs en bordure de pinède.

3.2.2. Gestion des embâcles

Les embâcles sont principalement dus à la présence de chutes d'arbres ou de branches mortes dans le cours d'eau et sur les berges. Ceux-ci peuvent être complètement bloquants et génèrent alors un bouchon. Il peut être nécessaire de les enlever. Les plus petits embâcles peuvent, lorsqu'ils sont gênants, être également retirés ou réinsérés en berge pour créer des caches.

Ils sont une source de nuisance lorsqu'ils freinent l'écoulement de l'eau en rehaussant artificiellement le niveau d'eau, augmentant ainsi le risque d'inondation dans des zones vulnérables, ou en augmentant le risque d'érosion au droit d'enjeux dans des secteurs où la berge est fragilisée.

En l'absence d'enjeux, Ils sont extrêmement utiles car ils jouent un rôle important sur la diversité hydromorphologique et biologique du cours d'eau, en constituant **des abris pour les poissons** ; le sur-débordement qu'ils induisent peut-être très positif dans les zones à faible enjeu (protection des enjeux en aval par le stockage temporaire d'eau, ralentissement hydraulique).

Ainsi l'intervention sur les embâcles doit être sélectif et réfléchi. Nous proposons dans ce plan d'action une intervention sur des secteurs particulièrement denses, où une sélection des sujets gênants pourra être faite en cours d'entretien.

3.2.3. Régénérescence et replantation

La régénérescence naturelle aidée et la replantation concernent des secteurs sur lesquels la ripisylve est absente ou fortement discontinue.

La ripisylve peut repartir d'elle-même sans préconisation d'action. La repousse des espèces doit s'accompagner d'un entretien sélectif les premières années pour permettre de guider la régénérescence des sujets souhaités, suivi d'un entretien pérenne.

La repousse de la végétation de berge est conditionnée par deux points :

- la limitation des espèces forestières qui ont tendances à se développer depuis la forêt adjacente jusqu'au cours d'eau (compétition des pins sur les chênes et les autres espèces présentes).
- l'arrêt de l'entretien intensif (passage d'épareuses et coupes à blanc) qui supprime totalement la végétation et la possibilité de repousse naturelle.

Si la repousse spontanée s'avère difficile, une replantation est préconisée ponctuellement pour restaurer et maintenir une diversité arbustive et arborée, notamment en contexte urbain. La gestion de la végétation sur des secteurs montrant des trouées dans la ripisylve associé à l'émergence d'espèces invasives sera également préconisée.

Le maintien de la végétation en pied de berge est très profitable pour la qualité des habitats. La végétation est cependant difficile à maintenir en pied de berge en contexte sableux, notamment lorsque les berges sont pentues. La dynamique des cours d'eau ne permet pas la pérennisation des plantations dans le temps lorsque la berge est trop haute ou trop pentue mais un retalutage sera préconisé en l'absence d'enjeux pour permettre une reconstitution d'un profil d'équilibre du lit. Dans la majorité des cas, une gestion de la végétation sera faite pour maintenir des arbres et arbustes en milieu et haut de berge.

La replantation consistera à mettre en place des plants plus ou moins espacés suivant la densité recherchée. Un bouturage est réalisable également par récupération des laisses de coupes après entretien des secteurs diversifiés.

Le chêne sera privilégié au pin en secteur peu humide, sur le haut de berge. Lorsque la réimplantation est possible en berge et en pied de berge, les saules, aulnes et frênes pourront être choisis pour diversifier le milieu, tout comme d'autres espèces arbustives (noisetier, aupépine, merisier, ajoncs..).

Un géotextile ainsi qu'un apport en terre végétale seront souvent nécessaires en cas d'absence de végétation herbacée et en présence de berges érodées, pour garantir la tenue du sol et des plants. L'apport de terre devra se faire avec parcimonie pour éviter la réimplantation d'espèces exotiques par transport.

3.2.4. Gestion des espèces invasives

Les espèces invasives sont des espèces végétales ou animales introduites hors de leurs aires naturelles de répartition de façon volontaire ou accidentelle. Ce sont des espèces caractérisées par une croissance rapide, une capacité de multiplication végétative (reproduction asexuée) importante, une absence de prédateurs ou de parasites naturels dans la région d'introduction, une compétitivité importante avec les espèces indigènes et une résistance et une adaptation aux milieux perturbés (milieux artificiels, pollués).

Il est primordial de rappeler que ces espèces prolifèrent lorsque les conditions à leur développement sont favorisées, particulièrement lorsque la compétition avec les espèces indigènes est facilitée. Ainsi, **il est nécessaire d'anticiper et réduire le phénomène d'implantation en limitant les secteurs sans végétation (végétation de berge absente ou très discontinue).**

D'autre part, la réduction des vitesses d'écoulement associé à une réouverture lumineuse et une augmentation des températures de l'eau, sont des éléments favorables au développement des espèces aquatiques envahissantes. **Ainsi toute action permettant de redynamiser les écoulements et d'éviter un dépôt trop important en fond de lit peut permettre la limitation du développement de ces espèces**. A noter que la présence régulière d'embâcles peut favoriser la réimplantation de ces espèces en bloquant les boutures transportées par l'eau. Ainsi, le maintien d'embâcles en aval de secteurs fortement colonisés sera étudié et suivi au cas par cas.

Concernant les espèces aquatiques, Les Jussies, le Lagarosiphon, le Myriophylle du Brésil, l'Egéria et l'Azolla « Fausse Fougère » , sont les espèces cibles à traiter.

Plusieurs techniques sont préconisées en fonction de l'espèce à éradiquer. Les fiches actions et les nombreux guides de gestion permettent de fournir les principaux éléments de gestion pour lutter contre la prolifération de ces espèces.

Les principales actions directes prévues dans le cadre de ce programme sont toutefois présentées ci-après :

- **L'arrachage ou la coupe manuels** :

L'arrachage ou la coupe de ces espèces doit être régulière afin d'être efficace et n'est envisageable que sur de petites surfaces. La prise en charge doit donc se faire le plus tôt possible pour éviter une expansion qui ne devienne trop importante.

Plusieurs précautions sont à prendre :

- La protection des personnes (gants, masques…),

- La mise en œuvre d'un filtre ou d'un barrage en aval de la zone traitée afin d'éviter toute dispersion.

- la mise en dépôt sur des parcelles éloignées du cours d'eau pour séchage (destruction) des déchets végétaux afin d'éviter la dispersion de fragments (un fragment de 1 g de rhizome de Renouée du Japon a 70% de chances de se réimplanter), L'exportation et le transport des rémanents doivent être limités. Le dépôt doit se faire sur des parcelles dédiées et éloignées du cours d'eau, et non soumis à l'influence de la nappe.

- La période de réalisation est à effectuer en dehors des périodes de floraison ou de fructification.

Les zones de dépôt devront être rapidement définies (localisation foncière) avant le lancement des actions d'entretien.

Le traitement mécanique :

Celui-ci est préconisé pour de grandes surfaces à traiter, surtout pour les espèces invasives aquatiques citées. Plus rapide, cette technique favorise néanmoins la dispersion de fragments viables qui peut être problématique si des précautions ne sont pas prises. Un filet doit être implanté sur le cours d'eau en aval du site traité pour limiter le risque de départ des rémanents pouvant coloniser d'autres sites en aval. Les préconisations d'exportation et de ise en dépôt pour séchage doivent être les mêmes que pour l'arrachage manuel.



Moïsan, fossé de contournement



Affluent rive gauche du courant de Messanges (quartier Calliot)

- **Actions complémentaires** :

D'autres actions prévues dans le cadre de ce plan d'action permettront comme indiqué précédemment d'agir sur la restauration des habitats, limitant ainsi les zones propices à la prolifération de ces espèces.

Ces actions sont décrites dans ce rapport.

Nous citerons :

- La régénérescence spontanée

- la diversification du lit mineur (réduisant la colonisation généralisée du lit par les hydrophytes),

- la suppression d'ouvrages,

- la lutte contre l'ensablement/envasement

Le traitement des espèces terrestres envahissantes :

L'Erable Negundo, le Baccharis, l'Alocasia, le Montbrétia, la Renouée du Japon et le Bambou sont les espèces cibles à gérer sur le territoire pour les espèces terrestres. Ces espèces doivent être coupées durant les phase d'entretien. Leur traitement doit être un stockage ou un broyage (hors espèces à dispersion végétative). La Renouée du Japon n'est pas trop répandue sur le territoire, mais sa gestion est plus couteuse et non pris en compte dans le chiffrage unitaire moyen sur ces espèces.

Résumé des actions sur la végétation

Sur le territoire, les actions à entreprendre pour l'entretien et la restauration de la ripisylve sont :

- Entretien de Niveau 1 : Débroussaillage et/ou coupes d'entretien sur des secteurs peu denses

- Entretien de Niveau 2 : Débroussaillage et/ou coupes d'entretien sur des secteurs denses, avec la présence régulière d'embâcles

- Suppression sélective des embâcles : suppression et coupe partielle d'embâcle en secteur à enjeu (zones à embâcles multiples à entretenir à minima)

- Limitation du sur-entretien et repousse spontanée : arrêt des coupes mécaniques généralisées

- Accompagnement régénérescence/replantation partielle : gérer la repousse spontanée par un entretien adapté chaque année si possible

- Coupe et stockage des espèces exotiques invasives de berge : Intervention ciblée manuelle sur ces espèces

- Arrachage manuel des espèces aquatiques invasives : Arrachage à la main sur des secteurs cibles et entreposage sur des terrains dédiés à proximité

- Arrachage mécanique des espèces aquatiques : Arrachage à l'aide d'un engin permettant de traiter des grands linéaires en première intervention, suivi d'une intervention manuelle régulière

3.3. Actions sur les berges

3.3.1. Reprofilage/retalutage

Des berges érodées, abruptes voire verticales de manière non naturelle rendent compte d'un dysfonctionnement. Chargées d'assurer un échange entre le lit majeur et lit mineur, de constituer un écotone du fait de leur proximité avec les milieux terrestres et aquatiques, les berges se doivent d'être douces afin d'accueillir une ripisylve diversifiée et adaptée. De plus, l'érosion provoque des glissements de berges donc de sédiments dans le cours d'eau qui amplifient le colmatage du fond du lit.

Le retalutage de berge sera proposé pour des rives dont les pentes sont raides ou verticales. Le principe consiste à adoucir la pente de la berge pour limiter l'érosion direct. Cela concerne le plus souvent des secteurs fortement incisés ou rectifiés qui présentent une berge très pentue. Des secteurs agricoles ne présentant aucune ripisylve et des berges hautes font également l'objet de préconisations dans ce sens (site pilote et communication).

Un retalutage est également nécessaire sur les berges mises à nues à l'amont d'un ouvrage devant être supprimé. Il sera enfin proposé en replacement d'une berge artificialisée (mur ou protection verticale pouvant être supprimée en l'absence d'enjeu fort).

Un retalutage est une action de base souvent comprise dans une action de restauration de berge. Cette action peut s'accompagner d'une stabilisation de berge, surtout dans le contexte du courant de Soustons. Cela se traduit par la mise en place d'un géotextile naturel biodégradable.

Une replantation est également préconisée pour un linéaire d'intervention important.



Ruisseau de la Lande, retalutage et replantation à mettre en œuvre



Retalutage à prévoir sur le Magescq

3.3.2. Restauration de berges par génie végétal


L'érosion naturelle d'un cours d'eau est à préserver ainsi que son fuseau de mobilité dans les zones sans enjeux. Toutefois, lorsque cette érosion se produit sur des parcelles jardinées privatives, les propriétaires ou locataires réalisent parfois des protections artisanales à l'aide de tôles ou d'enrochement déposés.

Sur d'autres secteurs urbains comme à Soustons, de nombreuses protections de berges sont installées par les propriétaires, entreprises, services communaux, afin de limiter les érosions dues au régime hydraulique du cours d'eau et à ses variations de niveau d'eau. Certaines sont durables, comme du béton, des palplanches, mais accentuent souvent le phénomène d'érosion plus en aval. D'autres comme les protections artisanales sont instables, peu efficaces et apparaissent la plupart du temps détériorées et éphémères en l'absence d'intervention régulière.

Les conséquences sont :

- Une perte de fonctionnalité écologique locale de la berge
- La création d'un « point dur » qui peut reporter les forces érosives en amont ou en aval de la protection
- Le départ de la protection dans le lit mineur lorsque celle-ci n'est pas correctement fixée.

Le principe d'intervention sur une berge peut être résumé par le schéma suivant :



Des techniques de protection de berge peuvent être mises en œuvre généralement dans le cas d'une érosion qui menace un enjeu bâti. Le plus souvent, le coût des travaux ne justifie pas d'intervenir sur des terrains agricoles, sachant qu'il convient par ailleurs de préserver au maximum la dynamique naturelle du cours d'eau et son fuseau de mobilité.

Ces actions sont ici préconisées en remplacement de protections de berges archaïques sur certains secteurs.

En complément d'un retalutage, des techniques de génie végétal peuvent alors être mises en place :

- Le tressage
- Les fascines à double rangée de pieux
- Les fascines d'hélophytes,
- Les tapis de branches à rejets,
- Les lits de plants et plançons,
- Les caissons végétalisés,
- ….

Les protections de berges peuvent être inefficaces si elles sont mal réalisées, comme cela apparait sur certains secteurs. Ainsi un retalutage (+géotextile) avec une replantation associée apparait souvent comme une solution plus sûre et plus durable lorsque la largeur d'intervention le permet.

Les enjeux où l'impact sur certaines berges sont tels que des restaurations nécessitent une technique de maintien plus robuste. Différentes techniques peuvent alors être proposées avant d'être obligé de recourir à des enrochements. Le génie végétal ou des techniques mixtes alliant génie écologique et minéral sont alors possibles pour permettre une restauration durable avec des résultats proches du naturel.

On prendra comme principaux exemples les techniques suivantes de restauration de berge :

- Le tunage
- Les matelas/gabions
- Les géogrilles

En dernier recours, lorsque l'enjeu apparait trop important et que la puissance érosive du cours d'eau est trop forte, le maintien de protections durs, de type génie civil, peut être envisagé. La technique la plus proposée est l'enrochement de blocs de pierres. Ceux-ci sont généralement implantés en pied de berge, pour le soutien de point durs, ou à proximité d'ouvrage pour éviter l'érosion en aval immédiat.

A noter que certains secteurs érodés on fait l'objet de protection par enrochement qui ne sont pas justifiées et qui pourront être enlevées.



Restauration de berge attendue sur le Magescq

Résumé des actions sur les berges

Sur le territoire, les actions à entreprendre pour la restauration des berges en présence d'enjeux sont :

- La suppression de protections de berges : Suppression de matériaux divers utilisés pour la tenue provisoire des berges (enrochements, palplanches, tunages temporaires, ..)

- Le retalutage/stabilisation de berge : Reprise de pente du talus et stabilisation par un géotextile (pieux en bois en pied de berge si nécessaire).

- La restauration de berge (génie végétal) : Interventions plus complètes sur la base d'un système naturel de fixation de la berge en scénario 1 et proposant des techniques mixtes en fonction des contraintes techniques et des enjeux.

3.4. Actions sur le lit mineur

Lorsque le lit mineur apparait sur-élargi par des recalibrages ou curages successifs, le cours d'eau perd trop de puissance et un dépôt de vases et limons se forme en bordure de lit ou recouvre entièrement le fond du lit.

Les actions sur les ouvrage permettent d'agir :

- Sur la pente du cours d'eau : intervention sur la limitation des seuils et ouvrages successifs pour réduire le taux d'étagement du lit,
- Sur la vitesse de l'écoulement : intervention sur la gestion propre des ouvrages manœuvrables

En l'absence de solution hydraulique permettant une évacuation des sédiments déposés, des actions de diversification du lit mineur peuvent modifier directement le profil du cours d'eau afin de favoriser la diversité des faciès d'écoulement et limiter localement l'envasement et le colmatage.

Dans un premier temps, il apparait important en termes de gestion de préconiser une limitation des interventions en lit mineur pour permettre au cours d'eau de regagner une dynamique et un profil adéquats. Cela se traduit actuellement en termes de réglementation par toute interdiction de travaux directement dans le cours d'eau, et en premier lieu l'interdiction du curage. Ainsi, en l'absence d'enjeu direct, les banquettes naturelles qui se reconstituent par écroulement de berge ou par dépôt de sable doivent être laissés pour permettre un retour du profil d'équilibre.

Ce type de gestion peut malheureusement s'avérer insuffisante ou trop longue sur des secteurs très modifiés. En complément des actions pour une meilleure gestion des ouvrages, il appartient donc au syndicat de proposer des solutions « tests » ayant pour but d'accélérer le retour à un profil d'équilibre du cours d'eau.

Ces solutions pourront être des actions simples de diversification du lit jusqu'à des solutions plus radicales visant la renaturation complète du lit sur un secteur donné.

Dans le cadre de ce plan d'action, les sites choisis pour une intervention sur le lit mineur restent ainsi ciblés, pour donner le temps au syndicat et aux communes de valider l'efficacité de ces actions par rapport à l'investissement financier.

Ainsi, les actions de diversification du lit comme la stabilisation de banquettes et la mise en place d'épis seront testées sur des sites pilotes dans un premier temps. Ces opérations pourront ainsi être validées avant d'être reproduites de manière généralisées sur des secteurs montrant le même type d'impact.

3.4.1. Diversification du lit : reprofilage de lit (banquettes)


Les curages et actions de recalibrage successifs ont entrainé sur plusieurs secteurs un sur-élargissement du lit mineur. Pour compenser cet élargissement et cet uniformisation du profil en travers du fond du cours d'eau, il peut être proposé un reprofilage de lit. Il s'agit en général d'associer un resserrement de lit à la recréation d'un lit d'étiage. **Des banquettes végétalisées** tenues par des pieux en bois ou tout simplement un remblaiement partiel du lit compensé par un retalutage sont alors créés en redessinant un lit d'étiage en fond de cours d'eau.

La recréation d'un lit mineur reprofilé permet ainsi :

- **De rétablir une diversité des faciès d'écoulements, des habitats, des profils en long et en travers,**
- **D'augmenter les potentialités écologiques du cours d'eau,**
- **De concentrer la lame d'eau sur une section plus étroite, pour augmenter la vitesse du courant et maintenir une certaine hauteur d'eau durant les périodes d'étiage,**
- **De recréer une morphologie et un milieu plus proches de l'état de référence de la rivière.**



Messanges, aval de l'ouvrage d'alimentation de l'étang de Moïsan



Principe de reprofilage du lit du cours d'eau

L'aménagement consiste en la réalisation de **banquettes végétalisées par des hélophytes**, de faibles hauteurs (dépassant environ 20 à 40 cm la lame d'eau en étiage), en pied de berge, en rives droite et gauche, ou de manière alternée. Le lit créé sera méandré afin de favoriser une diversité de milieux et d'écoulements. La largeur sera d'1/3 à 1/2 de la largeur moyenne du lit en amont ou aval si possible.

La pose de banquettes végétalisées nécessite la délimitation du nouveau tracé du lit par une rangée de **pieux** en bois imputrescible (2 m de haut enfoncés aux ¾, espacés de 60 à 80 cm), et éventuellement la

mise en place d'un **boudin de géotextile rempli de terre et ensemencé en hélophytes** pour un développement de végétation et une stabilisation rapides.

L'impact hydraulique de cette réduction de section peut être avantageusement compensé par un adoucissement des berges (permettant un maintien du gabarit global). Hors secteur à enjeu, les débordements générés peuvent être favorables à une restauration ponctuelle de zone humide.

3.4.2. Diversification du lit : Epis

Les épis sont des aménagements de type « déflecteurs » qui sont positionnés en fond de lit accolés aux berges, souvent de manière alternée. Plusieurs types de déflecteurs peuvent être utilisés en fonction des objectifs à atteindre : déflecteurs en pierre, épis simples en bois, caissons déflecteurs, déflecteurs de pleine eau.

La pose d'épis a pour but de **diversifier les écoulements générant une remise en mouvement des sédiments puis un dépôt dans des zones spécifiques**. Elle engendre ainsi une diversification des substrats et des hauteurs d'eau.


Les épis donnent généralement un meilleur résultat dans les secteurs peu profonds, avec des substrats durs. En secteurs plus profonds, où l'écoulement est généralement très lent, il est préconisé de réduire de façon importante la section du lit (épi de grande taille), de l'ordre de la moitié ou plus.

Etant donné le contexte très sableux, ces aménagements seront proposés pour certains tronçons spécifiques (tests).

Leur d'efficacité devra être évaluée pour valider la nécessité de porter des actions plus ambitieuses sur le plan hydromoprhologique et hydraulique pour résoudre le problème d'ensablement.



Magescq aval



3.4.3. Recharge granulométrique

La recharge sédimentaire est utile lorsque le cours d'eau a subi un creusement important, par curages successifs et/ou par incision. Un cours d'eau encaissé est souvent le résultat d'une rectification trop importante du cours d'eau ou d'une modification de l'hydromorphologie entraînant de forts écoulements responsables du creusement.

Le rajout de blocs ou de sédiments grossiers est un moyen de rehausser le lit du cours d'eau et de recréer un substrat pour la diversification du milieu.

D'autre part, en complément d'une opération de curage ou de modification du profil du lit, la recharge sédimentaire est nécessaire pour renforcer le substrat soumis à des contraintes hydrauliques plus importantes.

Enfin, la recharge peut être proposée ponctuellement pour permettre la restauration de frayères et ainsi améliorer la capacité d'accueil de la faune et de la flore aquatique.

Le contexte local montre une granulométrie du fond du lit de chaque cours d'eau dominé par les sables et limons. Certains secteurs ou affluents montrent cependant une granulométrie différente (graviers, cailloux) qui peut être prise en exemple pour la reconstitution du substrat sur des secteurs incisés.

3.4.4. Renaturation de secteur

Cette opération plus aboutit consiste à restaurer en même temps plusieurs compartiments du lit, à savoir, le lit mineur, les berges et la ripisylve. C'est une opération ambitieuse qui est généralement utile sur des secteurs de cours d'eau très artificialisés. L'opération rassemble les techniques précédemment cités comme le retalutage, l'utilisation de techniques de génie végétal ou encore la recréation d'un lit mineur (reprofilage).

Deux sites sur le courant de Messanges (commune de Vieux-Boucau) constituent des secteurs ou une renaturation du cours d'eau sera probablement mise en œuvre ou accompagnée dans le cadre de ce plan d'action. Un autre site de renaturation correspond à la réouverture d'un lit sur une partie busée. Deux volières ont également été identifiées ayant une emprise directe sur le cours d'eau. Une opération de renaturation, bien que moins lourde que les précédentes, y est proposée pour restaurer la qualité locale du cours d'eau et la continuité écologique.

SITE 1 : Courant de Messanges, amont du pont de l'avenue Estrella, en amont des Arènes

Le site correspond à la rive droite du courant de Messanges, sur environ 350m de linéaire, à proximité des terrains de sport.

Objectif recherché : réaménagement paysager de la rive droite du courant de Messanges avec une renaturation et revalorisation partielle des rives du cours d'eau.

Les actions projetées à ce stade seraient :

- Coupes des peupliers
- Reprofilage de berge sur 10m (berceau permettant le lien avec la zone humide)
- Réaménagement du cheminement sur cette rive (déplacement prévu pour laisser la place pour l'installation d'une ripisylve)
- diversification paysagère du site



Vieux boucau ; amont pont avenue M. à Estrella (terrains multisports à gauche sur la photo)



Situation

<u>SITE 2 : Courant de Messanges, partie aval du cours d'eau avant sa bifurcation vers la canalisation de contournement du Lac de Port d'Albret</u>

Le site correspond au courant de Messanges artificialisé, sur environ 220m de linéaire, en amont immédiat du Lac de Port d'Albret.

Objectif recherché : Renaturation du linéaire et de l'espace de proximité pour une revalorisation paysagère du site et une restauration qualitative du cours d'eau.

Les actions projetées à ce stade seraient :

- Suppression de l'artificialisation du lit et restauration par des techniques mixtes et naturelles (diversification partielle du lit et restauration)
- Revalorisation paysagère de la berge du cours d'eau sur une bande de 10 m de large sur chaque rive avec une variabilité en fonction de l'emprise des aménagement urbains déjà existants.

L'ouvrage et la canalisation terminale du courant de Messanges (650m) feront l'objet d'une expertise mais leurs restaurations et leurs modifications ne seront pas chiffrés dans le PPG.



Vieux boucau : partie terminale du courant de Messanges, en aval de la D17 (amont du Lac)



Situation

SITE 3 : Courant de Messanges, recréation d'un exutoire dans le lac du Port d'Albret 

Dans la continuité du Site 2, le courant de Messanges présente actuellement un ouvrage de délestage vers le Lac du Port d'Albret. Cet ouvrage reste utilisable mais conditionné par une intervention d'engins sur la plage du lac située en aval immédiat pour permettre la connexion avec le Lac. Cette opération reste temporaire et contraignante, réduisant les possibilités d'ouverture rapide en période de crue du courant de Messanges. En outre, les conséquences directes de cette ouverture vers le Lac notamment vis-à-vis de la qualité de l'eau reste à préciser.

Il apparait ainsi utile de proposer une étude de faisabilité d'une action de réouverture du courant vert le Lac. Le projet vise la continuité de l'aménagement visible en amont de l'ouvrage pour permettre une évacuation des eaux pour simple action de l'ouvrage actuel.

L'étude devra ainsi permettre de :

- Valider la possibilité de solution de réouverture (Chenal aménagé en aval d'ouvrage, en connexion avec le Lac
- valider le maintien de l'ouvrage actuel (fonctionnement)
- proposer une étude de suivi de la qualité des eaux devant aboutir à la caractérisation de l'impact des ouvertures sur le Lac en période d'ouverture (période hivernale en priorité)

3.4.5. Reméandrage

La reprise ou la recréation de méandre est une opération lourde, visant à retrouver le profil en long initial d'un cours d'eau. Le reméandrage peut ainsi être mis en œuvre pour revenir à une situation antérieure à une rectification de tracé. L'intérêt est grand puisqu'il engendre un retour vers un fonctionnement hydromorphologique proche d'une situation naturelle qui permettra une amélioration de la qualité et de la diversité des milieux aquatiques.

Suivant l'emprise disponible, cette opération n'est pas toujours compliquée à réaliser et engendre une réelle amélioration de l'habitat.

Résumé des actions sur le lit mineur du cours d'eau

Sur le territoire, les actions pilotes à entreprendre pour la restauration directe du cours d'eau sur certains sites sont :

- La diversification des écoulements : Mise en place d'épis ou banquettes, ..

- La renaturation de lit : Reprofilage de lit, réouverture de lit, resserrement de lit mineur,

(- Le reméandrage) : Intervention de renaturation et de diversification du lit par reconstitution du profil en long et en travers


3.5. Actions sur les ouvrages

3.5.1. Remplacement de petits ouvrages

Comme indiqué dans le diagnostic, les buses sont fréquemment utilisées pour permettre de positionner un franchissement de cours d'eau d'une rive à l'autre (Chemin agricole, DFCI, passage routier).


Le positionnement et le diamètre de ces petits ouvrages s'avère impactant pour la continuité écologique et sédimentaire.

Dans la mesure du possible, il est préférable d'installer un tablier pour permettre le franchissement d'engins, en évitant de réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau. Des ouvrages de substitution peuvent cependant être proposés pour améliorer cette continuité tout en assurant une meilleure qualité de substrat à l'intérieur de ces ouvrages. Ainsi une buse pourra être remplacée par un pont cadre privilégiant le maintien d'un substrat naturel dans le passage couvert.



Source : guide SETRA pour l'aménagement des petits ouvrages pour la faune piscicole

Remplacement d'une buse par un pont cadre (Source Onema) :



Quelques exemples d'ouvrages problématiques sur le bassin, remettant en cause la continuité écologique et/ou sédimentaire sont présentés ci-après.



Papeterie, OUV 109



Affluent RG Messanges



Pont des Oyes, Bouyic



Capdeil

3.5.2. Suppression d'ouvrages

De nombreux obstacles ont été relevés sur le courant de Soustons et ses affluents. On notera :

- Des passages busés
- Des petits seuils anciens (enrochements, vieux batardeaux)
- Des seuils pour relever la ligne d'eau (pompage, alimentation de plans d'eau)
- Des anciens ouvrages d'alimentation de biefs
- Des vieux ouvrages de franchissement (ponts)

Ces ouvrages, si leur utilité n'est pas démontrée, peuvent être supprimés pour permettre une amélioration directe et totale de la qualité du cours d'eau.

Avant toute suppression, une évaluation des contraintes de réalisation et des conséquences hydrauliques et hydromorphologiques doivent être faite. Elles permettront d'anticiper des incidences néfastes comme des écroulements de berge pour mettre éventuellement en place des actions d'accompagnement.



Magescq aval, OH 129 ruiné



Magescq, OH210, seuil impactant

3.5.3. Aménagement d'ouvrages

Un certain nombre d'ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique. La franchissabilité piscicole ou le maintien de continuité pour les petits mammifères ou batraciens peuvent être améliorés par un aménagement partiel de certains ouvrages.

En l'absence de reprise d'ouvrage complète permettant cette amélioration, des solutions sont proposées en ce sens tel que :

Amélioration de la franchissabilité d'ouvrage par :

- Mise en place d'une rampe naturelle en aval d'ouvrage (rampe en enrochement)
- Proposition d'encorbellements sur les ouvrages transversaux associé à une rupture du corridor écologique (autoroute, route, digue, ..)

Quelques exemples d'enjeu sont notés sur le territoire tel que :



Problème de continuité sur le Sparben



Papeterie, Aménagement manquant dans l'ouvrage et chute infranchissable

3.5.4. Adaptation de gestion

De gros ouvrages sont positionnés pour permettre une gestion de retenues d'eau en différents points du bassin versant. Ces ouvrages les plus impactant pour la ligne d'eau et la retenue d'eau sont :

- le barrage en sortie de l'étang de Hardy
- le Moulin de Hardy
- le barrage de Soustons
- le barrage de Pinsolle
- le barrage d'entrée du Port d'Albret
- le barrage du mail à Vieux-Boucau
- le barrage de dérivation du courant de Soustons (Port d'Albret)
- le barrage de dérivation pour l'alimentation de l'étang de Moïsan
- le barrage du bief du Moulin de Pérouges
- le moulin de Peyroux
- Etc..

En dehors des ouvrages actuellement gérés par le SIPA, les ouvrages manœuvrables sont gérés par leur propriétaire à une échelle locale.

Ainsi le syndicat aura pour objectif de contribuer à une meilleure gestion des vannages de ces ouvrages en proposant :

- Une limitation des fermetures de vannes en période d'étiage.

- Une facilitation des ouvertures en période de moyennes et hautes eaux pour permettre un transport sédimentaire suffisant.

Afin de justifier ces préconisations, le syndicat devra s'appuyer sur des données hydrauliques supplémentaires dont le recueil sera mis en place dans le cadre de ce plan d'action : validation des hauteurs d'eaux des étangs avec les gestionnaires et maitres d'ouvrages et suivi complémentaire des débits et hauteurs d'eaux des cours d'eau.

De plus petits ouvrages sont présents sur l'ensemble du territoire, notamment pour permettre l'alimentation et la gestion des niveaux de plans d'eau. De nouvelles pratiques de gestion ou de réaménagement peuvent être conduites par les propriétaires et /ou gestionnaires, sous le conseil du syndicat de rivières, afin d'améliorer la continuité écologique et sédimentaire de façon continue,

saisonnière ou ponctuelle. Cette gestion permettrait par ailleurs une meilleure maitrise hydraulique visant à un soutien d'étiage au long court.

Résumé des actions sur les ouvrages

Sur le territoire, les actions à proposer pour les ouvrages sont :

- La suppression partielle ou totale de petits obstacles ou ouvrages non utiles : ouvrages ruinés, débris
- Le remplacement d'ouvrages : ouvrages de franchissement vétustes ou mal calibrés
- L'aménagement d'ouvrage : aménagement de chute
- L'amélioration des pratiques d'ouverture et fermeture des ouvrages ayant une partie mobile

3.6. Suivis de la qualité des eaux

3.6.1. Situation actuelle

Nous rappelons les suivis de la qualité de l'eau référencés lors de la phase de diagnostic sur le bassin. Deux types de suivis réguliers sont identifiés sur le bassin-versant :

- Un suivi mensuel ou bimensuel est réalisé en trois points sur le bassin versant.

Code Masse d'Eau	Code station	Nom	Commune	Réseau de suivi	Fréquence de prélèvement
FRFR643	5197220	Le Magescq	Magescq	AEAG (RCA)	Mensuel
FRFR279	5197200	Le Magescq	Azur	AEAG (RCS)	Mensuel
FRFR681	5197100	Le Courant de Soustons	Soustons	Département (RCD)	Bimestriel

- Un suivi hebdomadaire sur les zones de baignades (SMGBL) durant la période de baignade, en plus de suivis de l'ARS.

Un suivi complémentaire en quinze points a été réalisé par le SMRCS lors de 4 campagnes de prélèvements entre 2014 et 2015, apportant une information plus fine de la qualité de l'eau sur le territoire pour différentes conditions hydrologiques.

3.6.2. Préconisations de suivis physico-chimiques et bactériologique

Afin d'améliorer la connaissance sur l'évolution de la qualité de l'eau au cours du temps, **la mise en place de suivis complémentaires** pour les prochaines années apparait utile.

Ainsi, dans le cadre de ce plan d'action, nous proposons :

- Des mesures complémentaires dans **la continuité du suivi mis en place** par le SMRCS (15 points minimum). Certains cours d'eau, affluents ou plans d'eau pourront être ciblés pour permettre de vérifier ou d'infirmer des sources de pollution suspectées, comme :

  - Des zones d'activités à proximité de cours d'eau (Tosse, Soustons)

- Des zones de concentration des usages agricoles (Tête de bassin, Secteurs fortement drainés)
- Des zones de concentration urbaine à des périodes de forte fréquence touristique

Des paramètres tels que la température et la hauteur d'eau pourront être relevés en plus des paramètres généraux de manière à apporter une information sur les conditions d'habitabilité.

Programmation annuelle minimale : 1 prélèvement saisonnier sur tous les points, soit 4 campagnes annuelle à minima.

Privilégier pour chaque campagne les changements de conditions hydrologiques :

- 1 campagne de prélèvements en hautes eaux hivernales,
- 1 campagne en basses eaux estivales,
- 2 autres campagnes reliées à des activités potentiellement critiques (période de pointe touristique, période de traitement agricole intensif ou fort drainage)

➢ **Des contrôles ponctuels** liés au suivi d'une activité potentiellement impactante à un instant « t » :

- Zones aval de rejet de STEP (en plus du contrôle du gestionnaire)
- Amont/Aval de Pisciculture
- Elevage intensif
- Point de rejet de réseau pluvial

Liste des paramètres à suivre :

Chlorures	mg/l
Matières en suspension (MES)	mg/l
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	mg O2/l
Azote Kjeldahl (NTK)	mg N/l
Phosphore (P)	mg P/l
Matières en suspension organiques (MESO)	mg/l
Nitrates	mg NO3/l
Orthophosphates (PO4)	mg PO4/l
Ammonium	mg NH4/l
Demande biochimique en oxygène (DBO5)	mg O2/l
Escherichia coli	NPP/100 ml
Entérocoques intestinaux (Eaux de loisirs)	NPP/100 ml

En compléments de ces suivis physico-chimiques sur le compartiment « Eau », il apparait intéressant de contrôler sur certains points la qualité des sédiments qui se déposent en fond de cours d'eau et de plans d'eau. Certaines traces de pollutions aux métaux et hydrocarbures, tout comme le piégeage du phosphore, sont des éléments de connaissance important pour comprendre l'impact cumulé et/ retardé de certains usages dans le temps.

Enfin certaines actions ambitieuses du programme d'action justifieront la mise en place d'un suivi ponctuel ou durable de la qualité de l'eau.

La réouverture possible du courant de Messanges, de manière ponctuelle, par un ouvrage de délestage, constitue une action future qui devra obligatoirement être accompagnée d'un suivi de la qualité du Lac de Port d'Albret. Ces suivis seront intégrés à des études complémentaires permettant d'étudier l'impact des arrivées d'eau douce dans le lac marin.

Un protocole de suivi immédiat sera proposé afin de suivre la qualité de l'eau entrante et l'impact sur le lac à chaque ouverture et sur les mois suivants l'opération. Ce suivi intégrera la qualité physico-chimique, bactériologique et l'évolution de la stratification des eaux. Un maillage cohérent de point sera proposé. Une méthodologie sommaire d'extrapolation des débits sera proposée afin de pouvoir quantifier le volume d'eau et les flux entrants.

Le programme d'action prévoit dans son budget l'entretien de sondes afin que le syndicat puisse assurer ces missions en régie.

3.6.3. Autres suivis

Des suivis de hauteur d'eau et de débits seraient d'autre parts utiles à la justification de l'impact des différents usages de la ressource.

Nous préconisons ainsi :

- Une meilleure coordination des relevés de hauteur d'eau sur les échelles limnimétriques présentes sur le bassin (Lacs et cours d'eau). Ce suivi doit être piloté par le syndicat avec une fréquence de relevés pré-établie et des dates de relevés planifiées. Des relevés en période de forte variations devront pouvoir être déclenchés par le syndicat pour assurer la mesure en un temps 't' sur plusieurs points d'un même sous bassin versant.

- Un suivi régulier des débits sur le bassin pour des épisodes hydrologiques distincts. Il apparait souhaitable de :

  - Prévoir des relevés sur les cours d'eau non ou peu suivis : Ruisseau de Hardy, Courant de Messanges

  - Suivre le Magescq sur sa partie aval, et si possible le courant de Soustons ponctuellement (utilisation du site de la pêcherie ?)

Le plan d'action prévoit ainsi dans son chiffrage (ou en option) :

- Installation de points de suivi de débits sur le courant de Messanges (courbe de tarage)

- Chiffrage d'études d'appui pour la caractérisation plus fine des variations de débits et hauteurs d'eau sur le bassin (Stage Master, ..)

- Amélioration du système de bancarisation des données, notamment celles des sondes de mesures de hauteurs d'eau sur les barrages (Option)

3.7. Actions de conseil, communication

Le syndicat, par son statut, doit être le référent « cours d'eau » pour les particuliers et les communes concernant les bonnes pratiques de gestion à mettre en place. Ainsi, avec l'appui des fiches actions proposées dans le cadre de ce plan d'action et l'élaboration de charte de bonnes pratiques, chaque propriétaire souhaitant entretenir ou faire des travaux à proximité des cours d'eau pourra se renseigner auprès du syndicat.

Celui-ci pourra déclencher ou autoriser des actions dans le cadre de l'intérêt général, en respectant la réglementation et les préconisations d'interventions.

Comme indiqué précédemment pour la gestion des ouvrages, le syndicat a un rôle de conseil auprès des propriétaires privés comme auprès des collectivités pour s'assurer que les actions des différents gestionnaires sont en cohérence avec les objectifs du SDAGE Adour-garonne et avec la politique de protection et de gestion des espaces naturels du territoire.

La diversité des processus qui dictent l'état physique, chimique et biologique des cours d'eau nécessite :

- Une vision globale respectueuse du fonctionnement du réseau hydrographique et cohérente à l'échelle du bassin versants
- Un conseiller technique référent en matière « d'écoulements » pour les cours d'eau et plus largement le réseau hydrographique global du bassin versant

Le rôle du conseiller technique est de pouvoir tenir compte des intérêts divers, de partager la connaissance du fonctionnement optimal des cours d'eau avec chacun des acteurs pour proposer la meilleure solution technique à chaque situation rencontrée. Le syndicat doit ainsi privilégier la concertation entre les acteurs afin de respecter au maximum les préconisations du plan d'action pour les cinq années à venir.

Un chiffrage de cette prestation d'accompagnement général associé à la production d'outils de communication par le syndicat est prévu.

Le SMRCS est ainsi référent pour :

- L'accompagnement des collectivités dans l'établissement des documents d'urbanisme dans le maintien / la restauration de l'espace fonctionnel des cours d'eau, la limitation des débits ruisselés et l'implantation d'enjeux en dehors de l'espace fonctionnel
- Le suivi des ouvrages et l'alerte du maitre d'ouvrage concerné en cas d'enjeu particulier, notamment sur les secteurs incisés
- L'accompagnement des gestionnaires de réseaux d'eau usées et pluviales ainsi que les agriculteurs, industriels, sylviculteurs et aquaculteurs en ce qui concerne la pollution, les débits ruisselés et les débits d'étiages
- L'accompagnement des gestionnaires de réseaux et d'infrastructure (routier, ferroviaire, EDF, …) pour conseiller et minimiser l'impact sur les cours d'eau lors des travaux de création ou d'entretien.
- L'accompagnement des propriétaires de barrages pour la restauration de la continuité écologique et la participation à une politique de soutien d'étiage
- La conciliation de la navigation avec l'entretien sélectif et raisonné de la ripisylve et des embâcles
- L'accompagnement de la collectivité pour la mise en valeur patrimoniale

La création d'une plateforme de stockage et de partage de la donnée environnementale à l'échelle du territoire serait un réel outil pour aider la mise en place et le suivi des actions du syndicat sur les

prochaines années. Les données ainsi mises à jour régulièrement pourraient être partagées et implémentées par tous les acteurs. Les données à mettre en avant concerneraient en priorité :

> Le Suivi de la qualité d'eau :

- Rejets en cours d'eau
- Suivi des échelles
- Suivi des ouvrages
- Suivi des débits

> La mise à jour des données environnementales :

- Carte des milieux sensibles
- Carte de plantes exotiques
- Fiches de renseignement….
- Tableaux de bord de suivi des actions (indicateurs)
- …

Cette plateforme nécessitera l'équipement de télégestion d'ouvrages, la mise en œuvre d'un pluviomètre automatique et d'un marégraphe (suivi port d'Albret).
La mise en place d'une station météo, d'un marégraphe et d'une plateforme d'échange ont été chiffrées.


4. Détail du programme d'action

4.1. Atlas détaillé

Un atlas détaillé (1/5000ème) est fourni en permettant d'identifier la localisation et l'identifiant (étiquetttes) des actions programmées.

Les étiquettes affichées sont :

- Actions sur les berges : soit « Berge_XXX » soit « Eros_XX »
- Actions sur le lit : « Lit_XX »
- Actions sur les ouvrages : « Ouv_XXX »



4.2. Cartographies générales

Les cartographies ci-après permettent de résumer l'ensemble des actions prévues à l'échelle du bassin-versant du courant de Soustons.

Echelle 1/100000ème.

Actions de gestion de la végétation

Figure 2 : Actions sur la Ripisylve







Figure 3 : Planning général d'intervention




GESTION PRIORITAIRE EMBACLES
Arbre en travers > 20cm
Cours d'eau
Limite Communale
Moliets-et-Maa
Messanges
Vieux-Boucau-les-Bains
Azur
Herm
Magescq
Soustons
Seignosse
Tosse
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
Département des Landes
Bassin-Versant du Courant de Soustons
Recensement des gros embâcles à prendre en compte pour l'entretien
N
W
E
S
sce
Dessin : JBO
Echelle 1/100000eme
20/03/2017
Fichier : Projet_SMRCS.mxd
0
3.25
6.5
km


Actions de gestion de l'érosion des berges

Figure 4 : Actions de gestion des berges




Actions à proposer sur les ouvrages

Figure 5 : Actions sur les ouvrages



Actions à entreprendre ou prévoir sur le cours d'eau (Lit)

Figure 6 : Actions de renaturation



5. Chiffrage et planification

5.1. Coût détaillé par type d'action

Le coût détaillé de chaque action est décrit au travers des tableaux suivants. Le chiffrage est décrit pour les actions sur :

- **La ripisylve (+invasives)**
- **Les berges**
- **Le cours d'eau**
- **Les ouvrages**
- **Les suivis et études complémentaires**
- **L'animation de territoire et la création de supports de communication**

Les coûts moyens utilisés pour l'estimation du chiffrage sont présentés dans le tableau ci-après. Ces coûts restent une moyenne estimée par poste, prenant en compte le contexte actuel, et les coûts prévus unitairement par le syndicat sur certains postes. Des réajustements individuels sont réalisés notamment pour les actions forfaitaires sur le lit et les berges, ou pour le chiffrage d'études complémentaires.

Tableau 6 : Coût moyen estimé par grande action

Compartiment	ACTION	Unité	Cout unitaire (€HT)
Ripisylve	Entretien niveau 1	mL	8
	Entretien niveau 2	mL	12
	Régénérescence/Suivi	mL	6
	Embâcles suppression partielle	Unité	100
	Embâcles suppression totale	Unité	150
	Arrachage manuel	m²	4
	Arrachage mécanique	m²	6
	Lutte ragondins	Journée piégeur	500
Berge	Protection de berge par génie végétal	mL	250
	Plantation	mL	15
	Restauration	mL	100
	Retalutage des berges	mL	50
	Suppression protec. berge	m3	30
Lit	Epis	Unité	250
	Diversification écoulement	mL	70-150
	Etude renaturation	Forfait	cas par cas
	Reméandrage	mL	450
	Remise à ciel ouvert	mL	550
	Retour dans le thalweg lit existant	Forfait	cas par cas
Ouvrage	Création échancrure	Forfait	cas par cas
	Rampe d'enrochement	Forfait	1500
	Remplacement par buse sous chemin	Forfait	1500
	Remplacement par pont-cadre sous chemin	Forfait	3000-5000
	Remplacement par pont-cadre sous route	Forfait	5000-8000
	Suppression partielle (moyen)	Forfait	1500
	Suppression totale (moyen)	Forfait	3000
	Etude	Forfait	cas par cas
	Recalage	Forfait	cas par cas
	Création d'un nouveau tablier	Forfait	5000-8000
	Dispositif de franchissement	Forfait	cas par cas

Tableau 7 : Chiffrage des actions sur la ripisylve

Action	Commune	Longueur (m)	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Entretien niveau 1	Azur	1350	8	10800
Entretien niveau 2	Azur	1415	12	16980
Replantation partielle	Azur	2726	6	16356
Entretien niveau 1	Herm	1272	8	10176
Entretien niveau 2	Herm	3548	12	42576
Replantation partielle	Herm	1961	6	11766
Entretien niveau 1	Magescq	13173	8	105384
Entretien niveau 2	Magescq	14321	12	171852
Replantation partielle	Magescq	4238	6	25428
Entretien niveau 1	Messanges	2530	8	20240
Entretien niveau 2	Messanges	522	12	6264
Replantation partielle	Messanges	8315	6	49890
Entretien niveau 1	Moliets-et-Maa	1547	8	12376
Entretien niveau 2	Moliets-et-Maa	1200	12	14400
Replantation partielle	Moliets-et-Maa	150	6	900
Entretien niveau 1	Soustons	21811	8	174488
Entretien niveau 2	Soustons	16890	12	202680
Replantation partielle	Soustons	7372	6	44232
Entretien niveau 1	Tosse	3190	8	25520
Entretien niveau 2	Tosse	3949	12	47388
Replantation partielle	Tosse	1738	6	10428
Entretien niveau 2	Vieux-Boucau-les-Bains	220	12	2640
				1 022 764 €

Tableau 8 : Chiffrage des actions de gestion des invasives (Pour 1 année, en fonction des solutions)

Action	Commune	Longueur (m)	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Gestion manuelle invasives	Messanges	11575.37001	4	46301
Gestion manuelle invasives	Moliets-et-Maa	4.24655978	4	17
Gestion manuelle invasives	Seignosse	981.099124	4	3924
Gestion manuelle invasives	Soustons	5310.258597	4	21241
Gestion manuelle invasives	Vieux-Boucau	567.0133339	4	2268
			Entretien manuel invasives aquatiques sur 1 an	*73 752 €*
			Entretien manuel invasives aquatiques sur 5 ans	**368 760 €**
			gestion invasives terrestres	**46 250 €**
			TOTAL ENTRETIEN VEGETATION SUR 5 ANS	**1 437 774 €**

Tableau 9 : Chiffrage des actions sur les berges

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)	Photo
Eros_116	Restauration	Retalutage avec fixation en pieux du pied de berge et replantation en scenario 1 (valider l'emprise route) ; Maintien enrochement et retalutage en scenario 2	Moyen	m	20	150	3000	
Eros_18	Restauration	Reprise des deux berges avec remplacement d'ouvrage	Fort	Forfait	1	4500	4500	
Eros_23	Restauration	Enjeu de la route ; stabilisation du pied de berge et technique mixte à prévoir	Fort	m	10	180	1800	
Eros_86	Restauration	retalutage/stabilisation sur 15 m avant le rejet de station	Faible	m	15	150	2250	
Eros_96	Suppression protection de berge	Restauration de berge par génie écologique pour accompagner la suppression du renfort actuel	Fort	Forfait	1	2000	2000	
Eros_98	Restauration	Restauration de berge naturelle (geotextile et replantation) par suppresion du mur sur le parking ; prévoir un retalutage partiel eventuel sur 20m sur l'autre rive pour réduire la capacité d'érosion et de débordement en rive gauche	Fort	Forfait	1	7000	7000	
						Total	20 550 €	

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)	Photo
BERGE_0101	Restauration	Suppression enrochement et retalutage sur 10m face à la buse, et en rive droite aval, avec l'enjeu route	Fort	Forfait	1	2500	2500	
BERGE_0303	Etude	ETUDE : restauration des 50m de berges cumulés sur les deux rives ; calage de l'alimentation du plan d'eau et mise aux normes	Fort	Forfait	1	10000	10000	
BERGE_0307	Suivi	Suivi de l'opération : validation de l'étude de restauration du pont des chèvres ; apport de la connaissance du site par le SMRCS durant la phase travaux	Fort	Forfait	1	500	500	
BERGE_0346	Restauration	Quartier Duvicq , amélioration de la qualité du tronçon , retalutage sur 80 m avec maintien du pied de berge (fascinage) ; enjeu de parcelle riveraine en rive gauche notamment	Moyen	mL	80	100	8000	
BERGE_0386	Etude	ETUDE : Mise en place d'une zone de tamponnement avant le cours d'eau pour gérer les rejets EU Tosse (station relevage) ; restauration de zone humide conjointe	Fort	Forfait	1	7000	7000	
BERGE_0449	Restauration	Retalutage et stabilisation pour limiter la pression du cours d'eau en rive gauche (commissariat) et rediversifier la berge juste après le pont	Moyen	mL	30	100	3000	
BERGE_0452	Restauration	Envisager le remplacement de protections de berges par des aménagements écologiques (génie écologique technique mixte)	Faible	mL	150	100	15000	
BERGE_0531	Restauration	Opération pilote de restauration de berge pour lutter contre l'érosion et le développement d'espèces invasives	Fort	mL	50	150	7500	
						Total	53 500 €	
					TOTAL ACTION BERGES		74 050 €	

Tableau 10 : Chiffrage des actions sur le lit

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)	Photo
Lit_354	Epis	Essai de pose d'épis, proposition de 5 (banquettes en second scénario, sur 150m)	Moyen	Forfait	1	3000	3000	
Lit_400	Remise à ciel ouvert	Reconstitution du lit	Fort	m	110	200	22000	
Lit_198	Diversification écoulement	Déblais remblais + replantation partielle	Moyen	m	150	150	22500	
Lit_430	Diversification écoulement	Reprofilage de berge et de lit à faire en sortie d'ouvrage de Moisan, sur 130m : potentialité de reproduction sur 450m en aval si efficacité prouvée	Fort	m	130	150	19500	
Lit_594 ou Lit_599	Etude diversification écoulement	Choix d'un site sur une parcelle communale pour recréer un espace de decloisonnement du ruisseau	Moyen	m	30	250	7500	
Lit_381	Retour dans le thalweg lit existant	Etude sur une modification d'alimentation du bief (Pérouge) si choix d'intervention sur l'ouvrage de répartition	Faible	Unité	1	5000	5000	
Lit_384	Autre	Etude de gain de champ d"expansion de crue en rive droite	Moyen	Forfait	1	3000	3000	
Lit_442	Projet Renaturation	Etude globale chiffrée à 90 000 euros sur le secteur en rive droite (financement projet biodiversité) Chiffrage actuel estimé pour l'action de reprise des berges sur 15-20m et regénérecence sur 600m)	Moyen	Forfait	1	10000	10000	
Lit_444	Etude renaturation (hors ouvrage)	Renaturation du bourg à étudier pour supprimer l'artificialisation actuelle sur 215 m	Moyen	Forfait	1	19000	19000	
						Total :	111 500 €	

Tableau 11 : Chiffrage prédictif des ouvrages impactant ou à restaurer (urgence particulière en jaune)

Action/Id_ouvrage	Commune	Tronçon	Type d'ouvrage	Action	Enjeu	Remarques	Coût prévisionnel (€HT)
Ouv_268	Azur	Af_Lac1	Buse simple	Création d'un nouveau tablier	Fort	Buse qui bloque les écoulements, ensablement en amont	
Ouv_269	Azur	Af_Lac1	Passerelle	Création d'un nouveau tablier	Fort	Rehausse à faire (ou dessensablement?)	
Ouv_4	Herm	Magescq_001	Buse multiple	Création d'un nouveau tablier	Fort	Double buses en partie ensablées, modifier avec un pont tablier	
Ouv_154	Magescq	Moulaque	Seuil	Suppression totale	Fort		
Ouv_155	Magescq	Moulaque	Seuil	Suppression totale	Fort	Intérêt?	
Ouv_29	Magescq	Magescq_001	Pont voute ou à culées	Autre	Fort	Déchaussement et effondrement de l'ouvrage par l'aval, à restaurer en partie en scenario 1	
Ouv_33	Magescq	Magescq_001	Seuil	Création échancrure	Fort	Ouvrage en ruine transparent expliquant l'incision en amont mais avec chute	
Ouv_59	Magescq	Ru. Maisonnave	Seuil	Suppression totale	Fort	But de l'ouvrage? ZH en amont mais ouvrage impactant	
Ouv_98	Magescq	Ru. Levigne	Buse simple	Remplacement par buse sous chemin	Fort	Piste forestière	
Ouv_349	Messanges	Messanges_001	Pont voute ou à culées	Création d'un nouveau tablier	Fort	Ecroulement actuel dangereux	
Ouv_158	Soustons	Bouyic_001	Buse simple	Recalage	Fort	Piste forestière	
Ouv_159	Soustons	Bouyic_001	Buse simple	Remplacement par pont-cadre sous chemin	Fort	ACTION PILOTE - Pont des Oyes - Remplacement de l'ouvrage par un pont cadre	5000
Ouv_210	Soustons	Peyroux_001	Micro seuil	Suppression totale	Fort	Ancien ouvrage de dérivation du ruisseau de Peyroux, problème d'ensablement à l'étiage	
Ouv_225	Soustons	Hardy_001	Seuil	Etude	Fort	Etude de suppression du déversoir gauche pour l'alimentation du bras naturel; alimentation actuelle par infiltration dans le mur ; étudier deux niveaux de surverse	
Ouv_230	Soustons	Hardy_002	Seuil	Appui réflexion en cours	Fort	Double chute suite à l'alimentation anarchique du plan d'eau ; restauration continuité à valider avec le projet de restauration de site entier (actions berges_303)	
Ouv_232	Soustons	Hardy_002	Pont avec seuil de stabilisation	Appui réflexion en cours	Fort	Pont des Chèvres ; problème de hauteur du tablier du pont ; forte chute en aval avec des problèmes d'érosion récurrents en rive gauche; Hauteur à confirmer	
Ouv_304	Soustons	Bouyic_001	Buse multiple	Autre	Fort	Supprimer et remplacer par une passerelle	
Ouv_305	Soustons	Bouyic_001	Barrage	Etude	Fort	Voir étude de restauration de la continuité du bras gauche sur le lit	
Ouv_306	Soustons	Bouyic_001	Pont cadre ou dalot	Suppression totale	Fort	Ouvrage ruiné impactant	
Ouv_335	Soustons	Co_Sous_001	Pont voute ou à culées	Suppression totale	Fort	Etudier la suppression totale de l'ancien pont de la D652	
Ouv_376	Soustons	Co_Sous_002	Pont voute ou à culées	Etude	Fort	Chiffrage du risque géotechnique	
Ouv_416	Soustons	Nauchic	Pont voute ou à culées	Remplacement par pont-cadre sous chemin	Fort	A renover	
Ouv_286	Tosse	Sparben	Pont voute ou à culées	Rampe d'enrochement	Fort	Chiffrage étude : proposer éventuellement une solution de continuité écologique	
Ouv_218	Vieux-Boucau-les-Bains	Messanges_002	Buse simple	Etude	Fort	Solution de réouverture vers le Lac de Port d'Albret à étudier en aval d'ouvrage	

Tableau 12 : Action de conseil sur les ouvrages nécessitant une gestion ou un aménagement

Identifiant	Commune	Tronçon	type	Action	Priorité	Remarques
Ouv_15	Herm	Magescq_001	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Faible	Plan d'eau associé, utilité à valider
Ouv_208	Magescq	CapCoste	Vanne seule	Conseil sur la gestion des vannages	Faible	Vannage pour le niveau d'eau du 1er bassin amont
Ouv_209	Magescq	CapCoste	Vanne seule	Conseil sur la gestion des vannages	Faible	Vannage pour le niveau d'eau du 2ème bassin amont
Ouv_20	Herm	Magescq_001	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Fort	Négocier pour permettre une déconnexion du plan d'eau
Ouv_200	Soustons	Hardy_001	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Fort	Niveau d'eau de l'étang de Hardy géré par cette ouvrage avec les batardeaux en rive droite, d'une largeur de 0.8m ; surverse à côte fixe en rive gauche Conseiller la gestion sur la base d'un débit/niveau d'eau aval minimum à valider
Ouv_201	Soustons	Hardy_001	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Fort	MOULIN de HARDY deux vannages verticaux en bois ; mécanisme manuel géré par un ou plusieurs intervenants afin de géré les niveaux d'eau des étangs amont (chasseurs et agriculteurs); action sur le bras gauche à envisager Concertation avec le propriétaire à maintenir, pour une meilleure connaissance de la gestion dans un premier temps et des débits restitués (voir action sur le bras gauche à favoriser)
Ouv_244	Soustons	Magescq_003	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Fort	Conseil affinage ligne d'eau ; enjeu dynamisme pour le manque d'eau en aval
Ouv_144	Magescq	Papeterie	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Seuil pour alimentation du plan d'eau en rive gauche
Ouv_161	Soustons	Bouyic_001	Passerelle	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	conseil alimentation du plan d'eau
Ouv_219	Azur	Peyroux_001	Barrage	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Moulin de l'ancienne pisciculture (Rg); anciennement usine à Liège ; Chute importante et niveau d'eau géré par le propriétaire à la retraite, tout comme le barrage de dérivation à l'amont Recueillir des informations plus précises sur la gestion annuelle
Ouv_220	Azur	Peyroux_001	Barrage	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Ouvrage de dérivation de l'ancien Moulin Peyroux, actuellement géré par le propriétaire pour gérer la répartition entre les bras sud et nord du ruisseau de Peyroux
Ouv_271	Azur	Af_Lac1	Batardeau seul	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Batardeau présent en mauvais état
Ouv_280	Tosse	Capdeil	Batardeau seul	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Gestion du niveau d'eau de l'étang amont
Ouv_48	Magescq	Ru.du Plan	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Pas de turbine à priori mais à vérifier
Ouv_62	Herm	Saunus	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Contrôler l'utilisation en période estivale notamment, pour le maintien du débit d'étiage
Ouv_65	Magescq	Saunus	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Pisciculture des Anious. Partie mobile = batardeau ; gestion du sable? Pas de trace de curage
Ouv_66	Magescq	Saunus	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Vanne secondaire du bras gauche du cours d'eau lié à la pisciculture des Anious
Ouv_79	Magescq	Ru. Levigne	Seuil	Conseil sur la gestion des vannages	Moyen	Conseil ouverture

Chiffrage des autres prestations inclues au plan de gestion :

Tableau 13 : Chiffrage des actions complémentaires

Action	Communes	Remarques	Coût estimatif (€HT)
Suivi physico-chimique en 15 points du bassin versant	Toutes	Continuité du réseau de suivi 2015-2016 avec analyses physico-chimiques de base + bactério ponctuelle ; 4 campagnes annuelles sur 5 années (inclus l'entretien annuel des sondes)	43000
Installation de points de suivi de débits sur le courant de Messanges	Messanges, Vieux boucau	Pose de 2 échelles limnimétriques et réalisation de courbes de tarage (3 campagnes de suivi des débits)	2800
Suivis Piscicoles-accompagnement fédération de Pêche	Messanges, Soustons, Magescq	Réalisation de 3 années de suivis de 4 stations (IPR)	13500
Amélioration du système de bancarisation des données de hauteur d'eau des étangs	Syndicat	Gestion sur Pcwin2 depuis le système actuel Sofrel via l'utilisation d'une base de données	5000
Mise en place d'un marégraphe par le suivi de hauteurs d'eau	Syndicat	Installation d'un capteur de niveau (radar) + GPRS de transmission+ logiciel d'interprétation	2800
Installation d'une station météo (Température, pression, pluviomètre)	Syndicat	Installation des capteurs + GPRS+logiciel d'affichage/gestion des données	4100
Suivi cyanobactéries	Syndicat	Suivi estival du développement sur les plans d'eau et cours d'eau	3500
Suivi hydromorphologique	Syndicat	Achat d'un niveau laser (Niveau laser + trépied et mire)	500
		Total :	75 200 €

5.2. Coût global du plan d'action

5.2.1. Subventionnement prévisionnel

Tableau 14 : Estimation des taux de subvention des principaux partenaires par type d'action

Taux indicatifs sujets à modulations

ORGANISME	NATURE		SUBVENTION	MONTANT SUBVENTIONNE et TAUX
REGION AQUITAINE	*Etudes*		NON pour études localisées (hydraulique, protection…)	0 ou 20% sur étude éligible
			OUI pour étude bassin versant	
	Travaux	Protection de berges en génie civil	Protection lieux habités uniquement ; hors ouvrages d'art	0 ou 20% sur travaux éligibles
		Protection de berges en génie végétal	OUI	20% du montant HT
		Restauration de cours d'eau (traitement de la végétation, embâcles,…)	OUI	20% du montant TTC si le maitre d'ouvrage ne récupère pas la TVA
				20% du montant HT si le maitre d'ouvrage récupère la TVA
AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE	*Etudes*		OUI	Si amélioration des milieux aquatiques : - études générales éligibles à 50% - études pour programmes pluriannuels de gestion des cours d'eau éligibles à 60% - études préalables aux travaux éligibles au taux d'aide des travaux
	Travaux	Protection de berges	NON	0
		Restauration de cours d'eau	OUI	30% du montant TTC (jusqu'à 60% sur les grands programmes de gestion intégrée)
DEPARTEMENT 40	*Etudes*		OUI	25% du HT
	Travaux	Protection de berges	OUI	20% du HT
		Restauration de cours d'eau	OUI	20% du HT

5.2.2. Estimation du coût global

Tableau 15 : Cout estimé du plan pluriannuel de gestion du courant de Soustons – 2019-2023

Chiffrage - Plan de Gestion BV Soustons 2019-2023 ACTIONS DIG					AEAG		Département		Région		Coût estimé SMRCS (avec subventions)		Chiffrage annuel prévisionnel (avec subvention)				
TRAVAUX	Linéaire de berge ou lit concerné (m)	Nombre de sites	Coût prévisionnel (€HT)	*Coût Optionnel (€HT)*	%	Coût € HT	%	Coût € HT	%	Coût € HT	%	Coût € HT	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Actions sur la végétation																	
Entretien niveau 1	44873		341 035 €		*30*	102 310.44 €	*20*	68 207 €	*20*	68 207 €	*30*	102 310 €	20462	20462	20462	20462	20462
Entretien niveau 2	42065		479 541 €		*30*	143 862.30 €	*20*	95 908 €	*20*	95 908 €	*30*	143 862 €	28772	28772	28772	28772	28772
Accompagnement Repousse spontanée	26500		151 050 €		*30*	45 315 €	*20*	30 210 €	*20*	30 210 €	*30*	45 315 €	9063	9063	9063	9063	9063
Gestion invasives aquatiques (Action mécanique en option)	15981		350 322 €	*73 752 €*	*30*	105 097 €	*20*	70 064 €	*20*	70 064 €	*30*	105 097 €	21019	21019	21019	21019	21019
Gestion invasives terrestres	Continue		43 938 €		*30*	13 181 €	*20*	8 788 €	*20*	8 788 €	*30*	13 181 €	2636	2636	2636	2636	2636
Entretien/suivi des aménagements	Forfait		71 888.70 €		*30*	21 567 €	*20*	14 378 €	*20*	14 378 €	*30*	21 567 €	4313	4313	4313	4313	4313
ss-Total			**1 437 774 €**														
Actions sur les berges																	
Restauration	375	10	54 550 €			0 €	*20*	10 910 €	*20*	10910	*60*	32 730 €	6546	6546	6546	6546	6546
Suppression Protection	Forfait	1	2 000 €			0 €	*20*	400 €	*20*	400	*60*	1 200 €	240	240	240	240	240
Etude - Suivi	Forfait	3	17 500 €			0 €	*20*	3 500 €	*20*	3500	*60*	10 500 €	2100	2100	2100	2100	2100
ss-Total			**74 050 €**														
Actions de renaturation du lit																	
Restauration		5	77 000 €		*40*	30 800 €	*20*	15 400 €	*20*	15 400 €	*20*	15 400 €	3080	3080	3080	3080	3080
Etude		4	34 500 €		*40*	13 800 €	*20*	6 900 €	*20*	6 900 €	*20*	6 900 €	1380	1380	1380	1380	1380
ss-Total			**111 500 €**														
Actions sur ouvrages																	
Etude pilote remplacement d'ouvrage		1	5 000 €		*50*	2 500 €		0 €		0 €	*50*	2 500 €	500	500	500	500	500
ss-Total			**5 000 €**														
Autres Actions																	
Etudes suivis qualité - Indicateurs			75 200 €		*30*	22 560 €	*20*	15 040 €		0 €	*50*	37 600 €	7520	7520	7520	7520	7520
ss-Total			**75 200 €**														
TOTAL (HT) :			**1 703 524 €**	*73 752 €*		**500 992 €**		**339 705 €**		**324 665 €**		**538 162 €**	**107 632 €**	**107 632 €**	**107 632 €**	**107 632 €**	**107 632 €**

Nous rappelons dans le tableau suivant le rôle du syndicat pour les actions préconisées dans le cadre de ce plan d'action, ainsi que l'accompagnement prévu des autres acteurs :

Syndicat Mixte de Rivière Cote Sud		Etat	Département / Agence de l'eau	Opérateur Natura 2000 / Pêche / Chasse	Communes / Communauté de communes	Propriétaires riverain - Agriculteurs - Sylviculteurs - Industriels
Conseil / Information / Accompagnement	Espace de gestion / espace fonctionnel	x	x	x	x	x
	Cartographie des zones inondables	x			x	x
	Continuité piscicole	x	x	x	x	x
	Continuité sédimentaire / extraction sédimentaire	x	x	x	x	x
	Débits réservés	x		x		x
	Vidanges de barrages	x				x
	Pollution agricole / érosion des sols / irrigation	x	x			x
	Fossés d'assainissement	x			x	x
	Pollution industrielle	x			x	x
	Suivi des fondations des ouvrages hydrauliques		x		x	x
	Plan de désherbage / entretien espace verts	x	x		x	x
	Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (quantité & qualité)	x			x	
	Schéma directeur des eaux usées (collectif et individuel)	x			x	
	Sentier "randonnée" / cheminement pédestre		x	x	x	x
	Mise en valeur du patrimoine bâti				x	x
Animation / Concertation	Précision de l'espace de gestion / espace fonctionnel du cours d'eau					
	Entretien de berge concertée avec les riverains					
	Gestion des obstacles transversaux pour la continuité écologique et sédimentaire ; entretiens avec les propriétaire					
Intervention localisée	Restauration de tronçons recalibré et/ou incisé (reconnexion lit mineur / zone humide ; replantation, restauration de berge par génie écologique)					
	Remplacement/suppression d'ouvrages					
	Participation à la gestion des espèces envahissantes à grande échelle …					
Intervention généralisée	Gestion différenciée ripisylve et embâcles					
	Suivi des espèces envahissantes					
	Prélèvements physico-chimiques et bactériologique ……					
Etude complémentaire	Réaménagement d'ouvrage ou de berge de grande ampleur					
	Etude de l'impact des cours d'eau dans la gestion du Port d'Albret					
	Suivi physico-chimique et bactériologique (plan d'eau)					
	Suivi ensablement, pente du cours d'eau					
	Suivi des espèces patrimoniales					
	Cartographie des zones inondées (débordements directs et remontées de nappe) ; suivi piézométrique					
	Etude de restauration de lit…					

ANNEXES

Annexe 1 : Fiches actions
Annexe 2 : Atlas du programme d'action
Annexe 3: Espace de gestion
Annexe 4 : Fiches ouvrages
Annexe 5 : Cartes de synthèse des actions sur le bassin versant

ENTRETIEN DU COURS D'EAU

Fiche 1 - Entretien végétal sélectif (bûcheronnage, élagage, abattage)

Contexte

La ripisylve est l'ensemble des formations végétales qui se développent sur les rives des cours d'eau.
Une ripisylve de qualité présente classiquement les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) et assure des fonctions diversifiées et essentielles à l'équilibre dynamique du cours d'eau.

- Fonction de maintien des berges assurée par la multiplicité des essences et des types de systèmes racinaires,
- Fonction de corridor : abri biologique, source de nourriture, axe de déplacement
- Fonction d'habitat : pour les espèces aquatiques, les cavités, racines et radicelles offrent de nombreux abris
- Fonction épuratrice : pompe épuratrice pour certains polluants (phosphates et nitrates),
- Fonction de régulation de la température : ombrage thermorégulateur et effet coupe-vent
- Fonction de dissipation d'énergie : la ripisylve joue un rôle majeur dans le ralentissement de l'onde de crue, contribuant aussi à la rétention de sédiments et la sollicitation des zones humides

Principe d'intervention

Les techniques classiques d'entretien et de restauration de la végétation (abattage, recepage, élagage…) ont pour objectif de favoriser la diversité des espèces végétales et des classes d'âge et limiter l'expansion des espèces invasives peu adaptées aux rives, tout en maitrisant la production d'embâcles.

Une ripisylve type, fait l'objet d'un entretien sélectif et alterne les essences et les strates d'age.
L'entretien systématique de la végétation est proscrit ; à l'inverse l'absence d'entretien peut avoir des incidences préjudiciables selon les secteurs (amont d'ouvrage, traversée urbaine…), notamment si la production d'embâcles est importante.



Techniques d'intervention

Les interventions préconisées relèvent des techniques classiques de bûcheronnage sélectif et devront favoriser un couvert haut pluristratifié, dense, sain et continu sur les rives :

- **Le débroussaillage** : suppression de la végétation arbustive envahissante de type ronciers et autres espèces lianescentes contribuant à la surdensification végétale
- **L'abattage sélectif** : suppression des arbres matures, malades, sous cavés, dépérissants ou inadaptés (peupliers, résineux) ;
- **L'élagage et le recépage** : permet de rétablir le port des arbres déséquilibrés, de les alléger et d'éviter leur chute tout en les rendant plus vigoureux ;
- L'arrachage manuel (mécanique ponctuellement) des plantes invasives et le dépot sur les zones spécifiques controlées identifiées (convention)
- L'évacuation et le stockage hors des zones de crue des produits de coupe
- La valorisation économique des arbres ayant une valeur marchande et réutilisation des troncs, branches et boutures pour la restauration du cours d'eau

La réalisation préalable d'un diagnostic des arbres concernés par l'entretien (essences, état, cavités, abris,…) est conseillé avec marquage des arbres et zones sensibles à privilégier, délimitation précise des accès chantier avec une attention particulière vis-à-vis des espèces invasives.
Les vieux arbres morts ou sur pied, ne posant pas de problème de sécurité, pourront être conservés puisqu'ils constituent souvent des habitats potentiels et recherchés (chauve-souris, insectes, loutre…) ; dans l'impossibilité, laisser des rémanents de coupe à proximité constitue une alternative bénéfique pour la reconstitution d'habitats.

Aussi, l'entretien doit rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné, compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées.



Débroussaillage nécessaire



Gestion des exotiques



Coupe sélective attendue

Période d'intervention

La période favorable à la restauration végétale va de mi-octobre à mi-avril (repos végétatif), hors période de nidification de la majorité des espèces d'oiseaux (printemps)

Action	Période d'intervention
Débroussaillage	Eviter la période de nidification printanière des oiseaux
Elagage recépage	Automne et hiver, durant le repos végétatif
Enlèvement d'embâcles dans le lit	Août à octobre, période non impactante pour la faune piscicole

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Dérangement temporaire de la faune (bruit des engins)	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence/bénéfice durable des travaux	Aucun impact significatif	Rajeunissement des habitats par traitement sélectif de la végétation ; valorisation des essences adaptées	Entretien préventif/curatif, amélioration des écoulements	Valorisation du rôle des arbres : maintien des berges, filtration des eaux de ruissellement…

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de de nidification de l'avifaune...)
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Amélioration de l'état du couvert végétal en berge par : sélection des espèces stabilisatrices des sols et inféodées au cours d'eau, limitation des plantes invasives, rajeunissement des strates et renforcement de la dynamique des peuplements de la ripisylve. Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux,	Déclaration
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Linéaire annuel traité (ml et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" Evaluation de la continuité de la ripisylve (mL), de la diversité (essences), de l'épaisseur (1 rang ou plus). Il serait pertinent d'effectuer à l'issu du programme d'action : - un bilan des secteurs restaurés par cours d'eau - une évaluation de la diversité d'espèce gagnée (% feuillus par rapport aux pins/cours d'eau)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain (conformément aux articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement.	

ENTRETIEN DU COURS D'EAU

Fiche 2 : Traitement sélectif des embâcles

Contexte

Les embâcles proviennent de l'accumulation hétérogène de troncs, de branchages, de débris végétaux. Ils sont liés à la chute d'arbres et à l'accumulation de branchages et particulièrement présents au niveau des obstacles naturels et des ouvrages transversaux.

A l'exception des cas où ils constituent des facteurs aggravant vis-à-vis de la sécurité des biens, des activités et des personnes et susceptibles de provoquer une divagation du lit importante, ils doivent être conservés puisqu'ils constituent des supports de vie pour la faune piscicole et les invertébrés aquatiques.
La gestion des embâcles est donc dépendante de l'état sanitaire de la ripisylve et de l'enjeu écologique du tronçon. Le traitement sélectif des embâcles doit donc être différencié selon les secteurs.
Ce traitement différencié doit aussi rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné sur certains linéaires, compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées (linéaire réduit au courant de Soustons en l'état actuel.

La présence d'embâcles est naturelle et joue un rôle important dans les processus d'évolution morphodynamique de la rivière.

D'un point de vue morphologique les embâcles :
- diversifient les faciès d'écoulement
- maintiennent le profil d'équilibre du cours d'eau
- limitent l'incision des lits

D'un point de vue biologique, les embâcles :
- sont un support de vie pour la faune aquatique, semi-aquatique et l'avifaune (abris, zone de repos, nourrissage...)


Du point de vue sécurité publique, les embâcles :
- peuvent mener à des érosions de berges préjudiciables (divagation du lit)
- peuvent amplifier les inondations (ponts, traversées urbaines...)
- peuvent mener à des sollicitations d'ouvrages (bras de levier) ou créer des obstacles à la continuité écologique

Période d'intervention

L'enlèvement d'embâcles peut être justifié par un caractère d'urgence.
Il est toutefois préférable de réaliser ces travaux en période d'étiage et hors des périodes de nidification pour l'avifaune et de reproduction pour les principales espèces de poissons, soit en automne et hiver.

Principe d'intervention

Le choix d'intervention pour la gestion des embâcles, suivra l'arbre de décision suivant :



Le traitement sélectif des embâcles doit donc être évalué au regard des enjeux proches, leur nature (volume, déchets…), leur mobilité potentielle et leur localisation.



Embâcle présentant un intérêt pour la vie biologique (refuge), diversification des écoulemets, stabilisation du lit



Embâcle à traiter : bouchon hydraulique potentiel à court terme

Techniques d'intervention

Dans le cas d'une intervention, le traitement de l'embâcle est fonction de son volume ainsi que de son accessibilité. Le matériel classique à utiliser comprend :
- le petit matériel portatif : tronçonneuse, treuil, broyeur…
- les moyens mécaniques plus lourds : tracteur, forestier, pelle hydraulique…

Il est aussi souvent préférable de démonter l'embâcle plutôt que de la treuiller en une seule fois en fonction de son accessibilité et de sa taille ; au préalable une vérification de la présence de vie (nid, juvéniles…) est nécessaire.

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence/bénéficed urable des travaux	Aucun impact significatif	Sauf dans le cas de sécurité publique : Maintien du profil d'équilibre du cours d'eau Maintien des habitats	Sauf dans le cas de sécurité publique : Maintien de la de la ligne d'eau	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole, nidification de l'avifaune...)
	Intervention manuelle pour le démontage de l'embâcle (limitation des MES) et remise en eau progressive dans le cas de gros embâcles
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Amélioration des écoulements au droit d'infrastructure d'intérêt géneral (pont, barrage...) ou à proximité immédiate d'une berge supportant une voirie par exemple.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux,	Déclaration
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi :	Nombre d'embâcles gérés annuellement et par tronçon (ou commune) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation :	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" (Nombre d'embâcles traités / nombre d'embâcles laissés en place) Suivi topographique du lit et des berges Il est utile de prévoir à l'issu du programme d'action, ou au bout de deux ans, un bilan reprenant : - le nombre d'embâcles gérés par cours d'eau ou commune - le nombre d'interventions supplémentaires par rapport au diagnostic initial (évaluation du nombre d'embâcles moyen annuel)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain (conformément aux articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement.	

ENTRETIEN DU COURS D'EAU

Fiche 3 : Régénération naturelle assistée - Replantation


Définition

En fonction de la dynamique végétale locale, **la régénération naturelle assistée** est une alternative efficace et suffisante à la replanatation systématique ; elle consiste à l'amélioration ou à l'arrêt de l'entretien mécanisé pour laisser place à la reprise de la végétation spontanée ; un suivi et une sélection de cette végétation reste nécessaire au fil du temps (chaque année si nécessaire)

La replantation consiste en l'ensemencement, la mise en terre de plants, boutures en godet ou à racines nues afin de stabiliser les berges ou le lit par le développement racinaire. Le choix des essences doit être adapté au site et doit se faire parmi les espèces autochtones caractéristiques (saule, frêne, erables, aubépine, autres arbustifs...) selon la proximité de la nappe alluviale. Il faut éviter une surdensité des plants. 1 plantation tous les 3 mètres pour les arbres à minima.
Une replantation partielle est également préconisée, lorsque la ripisylve est bien présente sur une rive, ou lorsque le contexte agricole ne permet pas immédiatement la reconstitution d'un bande rivulaire complète.



Replantation




Régénération naturelle assistée

Pour toute replantation, une adoucissement de pente de berge est nécessaire par retalutage, si l'emprise le permet et en absence d'enjeu. On recherchera à minima une pente de 2/1 ou 3/1.



Reprofilage de berge pour accompagner la repousse



Technique du bouturage

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Aucun impact significatif	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Revégétalisation de la berge - restauration d'habitats - limitation des espèces invasives	Maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec ralentissement des écoulements en période de hautes eaux	Stabilisation de la berge contre le ruissellement et les contraintes hydrauliques ; limitation du lessivage (MES)

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (nidification de l'avifaune...)
	Intervention depuis la berge
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Intervention valorisant les résidus de restauration végétale
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Remise en état de la ripisylve par sélection et plantation d'espèces adaptées au cours d'eau, renaturation des berges favorisée.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux,	Déclaration

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Linéaire annuel traité (ml et %) - % Replantation / régénération naturelle Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" (Continuité (ml et %) , Diversité (essences), Epaisseur (ml)…) Il est nécessaire de : - Evaluer la prise des plants en dénombrant les plants morts/en vie - Comparer les secteurs replantés avec les secteurs à régénérescence naturelle (nombre de plants sains sur 20m de linéaires et % de recouvrement du cours d'eau)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU

Fiche 4 : Restauration de berge naturelle, génie écologique

Définition

Lorsque la berge subit des érosions répétées avec un enjeu proche, il est proposé une restauration de berge par des technique naturelles de génie végétal. Plusieurs techniques peuvent être proposées en fonction de la structure du substrat, du profil de pente à maintenir, et de l'efficacité recherchée. Toute restauration est accompagnée d'une replantation visant la reconstitution d'une végétation adaptée, indispensable à la fixation de la berge et sa tenue dans le temps.

Les techniques préconisées sur le courant de Soustons sont :

Retalutage (replantation) : opération de reprofilage de la berge dans le but d'adoucir la pente et permettre une repousse spontanée ou une replantation ; une stabilisation par la pose d'un géotextile biodégradable accompagne souvent cette opération. Le bouturage, qui consiste à reproduire une plante à partir d'un segment de branche des espèces qui ont la capacité de produire des racines adventives (saules et aulnes notamment). Cette technique simple et économique, permet d'obtenir assez rapidement la végétalisation des berges du cours d'eau par un peuplement pionnier suite à un retalutage.

Pose de pieux et fascines : fagots de branches vivantes, ligaturés et assemblées à des pieux assurant une protection du pied de berge. Les fascines peuvent être utilisées pour stabiliser une berge pas trop sollicitée, avec des variations de hauteur d'eau peu fréquentes. La fascine doit être bien positionnée en hauteur par rapport à la ligne d'eau pour être durable.
(Pose de peignes) : le peigne est constitué d'une accumulation de végétaux grossiers (saules vivants et autres espèces) en pied de berge afin de piéger les sédiments fins en suspension dans l'eau. Cette technique est donc plutôt adaptée aux cours d'eau qui transportent beaucoup d'alluvions fines lors des crues et pour les anses d'érosion de taille importante. Il peut être mis en place sur des écroulement ponctuels de berges, avec une dynamique de cours d'eau permettant un redépot.

Lit de plants et plançons : disposition, côte à côte en rang serré, étagées sur plusieurs niveaux, de branches vivantes de saule et/ou de plants enracinés.
Utilisation de panneaux fixateurs de berge : l'utilisation de matériaux tels que des géoalvéeoles est préconisé sur des sites pilotes pour tester l'apport de cette technique sur la tenue des berges.
Utilisation de géonattes ou boudins d'hélophytes : Ces techniques végétales sont adaptées pour permettre une restauration localisée des berges érodées. Les géonattes sont constituées de fibres de coco plantées d'hélophytes et permettent une stabilisation des rives et une végétalisation immédiate.

Sites aux berges impactées






Exemple de retalutage et stabilisation à mettre en oeuvre





Fascines de Saules




Stabilisation et revégétalisation du pied de berge (geonattes, boudins d'hélophytes)


Géonatte Aquaterra


boudins coco Aquaterra

Principe d'intervention

Le choix d'intervention devra se baser sur l'arbre de décision suivant :



Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence/bénéfice durable des travaux	Aucun impact significatif	Reconstitution et renaturation des berges (habitat) par développement végétal adapté (réintroduction d'espèces de ripisylve stabilisatrices des sols)	Maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec recharge sédimentaire de la berge	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge
	Intervention valorisant les résidus de restauration végétale
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	**C**ette protection a pour objectif de se végétaliser afin de reconstituer une berge stabilisée de façon naturelle. Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi :	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation :	Mise à jour base de données "Etat Zéro" L'évaluation des secteurs restaurés sera basée sur : - la tenue du talus et des berges pour le linéaire considéré (descripteur d'état) - la repousse constatée de la végétation (% de recouvrement et état) - la non détérioration des différents matériaux utilisés (pieux, fascines, blocs)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1, puis lors des rotations quinquennales. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial. Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU


Fiche 5 : diversification des écoulements , épis

Définition

Les secteurs de cours d'eau sujets à l'incision du font du lit (tronçon recalibré, rectifié, à forte pente) nécessitent un maintien du profil d'équilibre.
Les épis sont des aménagements de type « déflecteurs » qui sont positionnés en fond de lit accolés aux berges, souvent de manière alternée. Plusieurs types de déflecteurs peuvent être utilisés en fonction des objectifs à atteindre : déflecteurs en pierre, épis simples en bois, caissons déflecteurs, déflecteurs de pleine eau.

Ces seuils déflecteurs ancrés dans le lit assurent des conditions hydrodynamiques favorables à la stabilisation locale des sédiments.
Ces épis seront partiellement submersibles, de manière à avoir le moins d'incidences possibles sur la ligne d'eau. L'inter distance est prescrite à 30 m en première approche et devra être adaptée aux conditions rencontrées.
Il est proposé de tester deux types par défaut pour le contexte du bassin versant du courant de Soustons:

- déflecteurs simples en bois (pieux jointifs, avec la pose de rondins horizontaux).
- déflecteurs fixés par des pieux en bordure (enfoncés de 2/3), remplis de végétaux issus de l'entretien des secteurs proches (coupes de végétaux)







Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence/bénéfice durable des travaux	Aucun impact significatif	Maintien du profil d'équilibre du cours d'eau Maintien des habitats et diversification des écoulements	Stabilisation du fond du lit, maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec maintien du profil en long	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge préférentiellement
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la continuité écologique dans le lit mineur	1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm (D).
3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux Suivi topographique et photographique annuels Les épis jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il apparait utile de suivre annuellement : - la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage - la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation des profils de vitesse sur transect) - la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial. Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU

Fiche 6 : diversification des écoulements : banquettes végétalisées


Définition

Dans les secteurs très larges et rectilignes, ayant notamment fait l'objet de curages successifs, il est proposé une recalibration du profil en large du lit mineur. L'objectif est de réduire la section d'écoulement lorsque les débits sont faibles, afin d'augmenter la lame d'eau et accélérer le courant, sans augmenter le volume capable du cours d'eau, par un reprofilage adapté.

L'aménagement consiste à réaliser **des banquettes végétalisées** par des hélophytes. Ces banquettes seront disposées en continu ou de manière alternée, en rive droite et rive gauche. Leur hauteur devra dépasser la ligne d'eau moyenne de 20 à 40 cm par principe. Elles doivent permettre une réduction d' 1/2 ou d' 1/3 de la largeur moyenne actuelle du lit mineur.
La banquette peut être reconstituée en partie par l'utilisation du substrat présent en fond de lit, auquel il faut ajouter suivant des matériaux terreux. Leur pose nécessite également la délimitation du nouveau tracé du lit par une rangée de pieux en bois imputrescible (2 m de haut enfoncés aux ¾, espacés de 60 à 80 cm), et la mise en place d'un boudin de géotextile rempli de terre et ensemencé en hélophytes. Cela favorisera le développement de végétation et une stabilisation rapides.

La recréation d'un lit mineur reprofilé par la stabilisation de banquettes permet ainsi :

- De rétablir une diversité des faciès d'écoulements, des habitats, des profils en long et en travers,
- D'augmenter les potentialités écologiques du cours d'eau,
- De concentrer la lame d'eau sur une section plus étroite, pour augmenter la vitesse du courant et maintenir une certaine hauteur d'eau durant les périodes d'étiage,
- De recréer une morphologie et un milieu plus proches de l'état de référence de la rivière.



Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Aucun impact significatif	**Forte production de MES** Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures)
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Maintien du profil d'équilibre du cours d'eau Maintien des habitats et diversification des écoulements	Stabilisation du fond du lit, maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec maintien du profil en long	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge préférentiellement
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la continuité écologique dans le lit mineur	1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm (D).
3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux Suivi topographique et photographique annuels Les banquettes jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il apparait utile de suivre annuellement : - la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage - la recolonisation en hélophytes et autres espèces de la berge (banquette) - la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation des profils de vitesse sur transect) - la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU

Fiche 7 : Remplacement d'ouvrages par un pont cadre


Définition


L'aménagement des petits ouvrages de franchissement (pont, buse,…) vise à restaurer la continuité piscicole sur des ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d'eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement par la faune piscicole. La plupart de ces ouvrages présentent des hauteurs de chute faibles facilement traitables avec des solutions techniques déclinées en plusieurs variantes (engraissement du lit, pré-barrage, rampe en enrochement). Toutefois dans certains cas de figure complexe, la solution la plus appropriée reste le remplacement total de l'ouvrage par un pont cadre assurant ainsi la continuité du radier du lit.
Des préconisations sont fournis par la DDTM des Landes allant dans ce sens. Une plaquette est ainsi visualisable au lien suivant : *http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf*

Remplacer l'ouvrage par un pont cadre :
Cette approche est de loin la solution la plus adéquate pour supprimer tout dysfonctionnement associé à la présence de l'ouvrage mais est également très onéreuse en prenant en charge la dépose de l'ouvrage existant et la pose du nouveau pont cadre. Le pont cadre permet de maintenir la continuité du radier du lit.
La section du pont cadre sera idéalement proche de la section du cours d'eau. Son radier sera positionné au moins 30 cm sous le niveau du lit afin que le cours d'eau reforme son lit dans le pont cadre.

Le travail consiste en :
- Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose (substrat addpaté au contexte)
- Dépose et évacuation de l'ancienne buse
- Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose (Ø 0/200 mm en général)
- Pose du pont cadre
- Remblaiement latéraux
- Réfection de la surface roulante
- Renforcement des berges par génie végétal ou enrochement si nécessaire

Attention à bien prévoir un reprofilage minimum sous l'ouvrage pour reconstitué le fond du lit mineur





La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille les recommandations à suivre pour la création et réparation de peties ouvrages de franchissements :
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Impact temporaire	**Forte production de MES** Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures)
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Maintien du profil d'équilibre du cours d'eau Maintien des habitats et diversification des écoulements	Stabilisation du fond du lit, maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec maintien du profil en long	Aucun impact significatif

Mesures associées	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Restaurer la pente et le profil en long du cours d'eau (suite à des processus d'incision) Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l'accès aux têtes de bassin versant Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.3.0 : modification de la luminosité	1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre de remplacements effectués par an Comparaison investissement prévu et cout final des travaux
Indicateur d'évaluation	Gabarit de l'ouvrage par rapport aux dimmensions du cours d'eau Tenue de l'ouvrage Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage et maintien dans le temps Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont contrôle du profil en travers amont/aval
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des aménagements et des rives sur leur terrain.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU

Fiche 8 : Remplacement d'une buse

Définition

L'aménagement des petits ouvrages de franchissement dont les buses vise à restaurer la continuité piscicole sur des ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d'eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement par la faune piscicole.
Une des solutions est le remplacement de la buse mal calée par une buse de plus grand diamètre.


Remplacer l'ouvrage par une buse bien dimensionnée (D>0.6m) et mieux calée :

Une pente d'équilibre est mesurée ou estimée à l'aval de la buse en dehors de son incidence directe et permet de déterminer la pente de la buse à mettre en œuvre.
Le calage de la buse se calcule par rapport à un point de lit à l'aval, à partir duquel on applique la pente précédemment calculée, en respectant un enfouissement de 30 cm de manière à ce que le lit se reforme à l'intérieur. **L'ouvrage est dimensionné pour avoir une section proche de la largeur plein bord du cours d'eau.**

Modalités techniques :

Le travail consiste en :

- Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose
- Dépose et évacuation de l'ancienne buse
- Comblement de la fosse en matériaux Ø 0/200 mm
- Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose
- Pose de la nouvelle buse (si possible diamètre équivalent à la largeur du cours d'eau)
- Remblais d'apport
- Réfection de la voirie (gravier, ciment, enrobé, etc.)



La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille les recommandations à suivre pour la création et réparation de peties ouvrages de franchissements :
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Impact temporaire	**Forte production de MES** Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures)
Incidence/bénéfice durable des travaux	Aucun impact significatif	Maintien du profil d'équilibre du cours d'eau Maintien des habitats et diversification des écoulements	Stabilisation du fond du lit, maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec maintien du profil en long	Aucun impact significatif

Mesures associées	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Restaurer la pente et le profil en long du cours d'eau (suite à des processus d'incision) Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l'accès aux têtes de bassin versant Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la continuité écologique dans le lit mineur	1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm (D).
3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.3.0 : modification de la luminosité	1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre de remplacements effectués par an Comparaison investissement prévu et coût final des travaux
Indicateur d'évaluation	Vérification du respect du gabarit de l'ouvrage Tenue de l'ouvrage Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage et maintien dans le temps Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont contrôle du profil en travers amont/aval
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial. Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des aménagements et des rives sur leur terrain.	

ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE

Fiche 9 : Choix techniques végétales, mixtes, génie civil

Contexte

Selon la puissance spécifique locale (pente, sinuosité, largeur, hydrologie), le cours d'eau a la capacité d'éroder certaines portions de berge.
L'érosion des berges est donc un processus naturel de la dynamique fluviale des cours d'eau qui participe à la diversification des habitats et au renouvellement de la ripisylve notamment.
A proximité d'enjeux, les érosions de berges sont très souvent préjudiciables du fait de l'instabilité créée. Les protections de berge déjà existantes sur le bassin-versant montrent la nécessité locale de protection et l'entretien des protections existantes relève de l'intérêt général.
L'enrochement consiste en un assemblage de blocs reposant sur un géotextile. Des plantations ou boutures peuvent y être intégrées pour reconstituer une ripisylve en sommet de berge.




Schéma de principe
Lits de plants et plançons





Schéma de principe
Enrochement

Dans certaines configurations, l'évolution naturelle d'une érosion de berge conduit à la déviation progressive de l'écoulement (migration latérale).
Lorsqu'un enjeu d'intérêt général se situe à proximité, certaines érosions sont problématiques et provoquent :
- une déstabilisation de la berge pouvant supporter un bâtiment ou une infrastructure collective,
- un contournement potentiel d'un ouvrage transversal (pont, seuil…).

Lorsque une protection de berge est nécessaire, il sera préféré l'utilisation de techniques de génie végétal qui maintiennent le caractère naturel des berges tout en assurant une stabilisation physique croissante au fil du temps.
Lorsque l'intensité érosive est trop importante par rapport à l'enjeu menacé ou que l'emprise disponible n'est pas suffisante, il est nécessaire de recourir à des techniques de génie civil qui assurent de façon immédiate une protection optimale. Souvent, les techniques de protection en génie civil et génie végétal sont cumulables pour former des protections dites mixtes.

Le choix d'intervention pour la protection des berges suivra l'arbre de décision suivant :



Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux (par définition fortement érodée)	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Artificialisation des berges avec création de caches piscicoles interstitielles. Travaux réalisés en entretien de protections déjà existantes, sans artificialisation supplémentaire ou nouvelle du milieu.	Maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels avec rlentissement des écoulements dans le cas de génie végétal et technique mixtes	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge préférentiellement
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	**Pas d'impact nouveau :** berge artificialisée et remise en état à l'identique de protections déjà existantes dont l'intérêt général est avérée (pérennisation des ouvrages liés à la sécurité des biens et des personnes). Utilisation de techniques de génie végétal (cf restauration du cours d'eau) voire mixtes dans le cas de protections nouvelles. Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges	1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" (protections de berges) Suivi topographique et photographique L'évaluation des sites faisant l'objet d'une restauration sera basée sur : - la tenue des enrochements dans le temps (position, stabilisation) - la repousse constatée de la végétation sur ouvrage ou à proximité - l'érosioin de proximité
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial. En domaine public, un accord sera trouvé lors de la signature de la convention d'autorisation de travaux, pour établir une surveillance commune de l'ouvrage à partir de l'année N+2 (le propriétaire foncier reste responsable de l'ouvrage). En domaine privé, la convention d'autorisation de travaux précisera les responsabilités des propriétaires vis à vis de l'ouvrage. Le syndicat de rivières pourra venir en soutien technique à partir de l'année N+2 en fonction des besoins.	

ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE

Fiche 10 : Tunage bois, pieux jointifs

Définition

Le tunage est un assemblage de pieux bois verticaux derrière lesquels sont placés horizontalement des rondins ou planches ainsi qu'un géotextile. On peut y associer un remplissage en matériaux terreux en partie haute et un ensemencement de surface. Des plantations ou boutures y sont intégrées pour reconstituer une ripisylve.

L'assemblage de pieux jointifs peut également être considéré comme un tunage.Les pieux jointifs permettent la consolidation des berges des cours d'eau en matériaux inertes (bois), en re-profilant les berges dégradées. Le pieutage jointif est une solution de génie végétal qui repose sur l'alignement de pieux en bois imputrescibles enfoncés jointivement le long d'une berge ou d'un talus. Il constitue une protection mécanique efficace et immédiate, dès l'achèvement de sa réalisation, comme le tunage par planches.

Il pourra être mis en place en contexte urbain en remplacement de murs bétons, après validation de besoin de protection d'un enjeu de proximité (Bati, route, ..).



Pieux jointifs



Tunage : planches

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux	Aucun impact significatif	Risque potentiel de pollution physico chimique liée aux engins (huiles, hydrocarbures) et à la production de MES
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Rigidification de la berge avec valorisation des matériaux issus de la restauration végétale et possibilité de réintroduction d'espèces de ripisylve stabilisatrices des sols	Maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels par stabilisation de berge Réduction de la capacité d'érosion du cours d'eau et report plus en aval	Aucun impact significatif

Mesures associées	Interventions localisées et non systématiques
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	**Impact positif :** cette protection a pour objectif dde fournir une protection non artificialisante, en remplacement d'un ouvrage béton, pour protéger un enjeu de proximité.

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en travers du lit mineur	1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" (protections de berges) Suivi topographique et photographique
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial. Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain, y compris les ouvrages.	

RESTAURATION DU COURS D'EAU

Fiche 11 : Bonnes pratiques de gestion des ouvrages hydrauliques

Définition

Sur le bassin versant du courant de soustons, 85 barrages et seuils dont un vingtaine possédent un système manoeuvrable. D'autre part les nombreux plan d'eau en dérivation ou en série montre également une possibilité de gestion du prélèvement. Le prélèvement des débits au détriment de la rivière et la présence de ces ouvrages entravent le déplacement des poissons et le transit des sédiments, c'est-à-dire la « continuité écologique » de la rivière.

Les bonnes pratiques sont des actions de gestion adapté des ouvrages pour favoriser au maximum le transit hydraulique et sédimentaire du cours d'eau, de manière à permettre une meilleure gestion de la ressource à l'échelle du bassin versant. Elles permettent de minimiser l'impact de chaque ouvrage dans un objectif futur de réaménagement ou de suppression de l'ouvrage.

Les deux éléments que sont la gestion des débits d'étiage et la restauration de la continuité écologique constituent une priorité pour l'atteinte des objectifs de « bon état écologique» fixés au niveau européen par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE). Un dispositif réglementaire a été mis place au niveau français par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 pour atteindre ces objectifs.

LE DÉBIT RÉSERVÉ

L'article L214-18 du Code de l'Environnement issu de la LEMA, fait état du débit minimum biologique devant être restitué en aval immédiat d'un ouvrage construit en travers du lit d'un cours d'eau. Ce même article prescrit que les ouvrages doivent comporter des dispositifs maintenant dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Ce débit minimal ne peut pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau.

Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2014.

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

L'article L214-17 du Code de l'Environnement issu de la LEMA, institue un classement des cours d'eau en deux listes établies par un Arrêté Préfectoral du Préfet de Bassin. Les listes 1 et 2 des cours d'eau ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. A ce classement est associé un mode d'actions réglementaires destiné à permettre la conservation (liste 1) ou la restauration (liste 2) de la continuité écologique, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours d'eau. La mise en œuvre de ces actions est une obligation réglementaire. Dans le cas d'une obligation de restauration (liste 2) les prescriptions adéquates seront définies par les services de l'Etat en concertation avec les propriétaires des ouvrages.

Conformité des ouvrages à mettre en oeuvre avant Octobre 2018.

Bonnes pratiques d'entretien

Entretenir les ouvrages pour :

- Limiter les fuites
- Optimiser la régulation des débits
- Assurer la manœuvre en toute situation
- Respecter le niveau légal de retenue, le règlement d'eau, le débit réservé
- Orienter préférentiellement les débits dans le cours d'eau naturel
- Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire et le franchissement piscicole
- Manœuvrer alternativement toutes les vannes de l'ouvrage
- Laisser les vannes ouvertes en cas d'absence prolongée

Gestion en condition de basses eaux

Assurer le maintien de l'écoulement :

- Respecter le débit réservé
- Favoriser les écoulements dans le cours d'eau naturel
- Prioriser les écoulements par les ouvrages situés le plus en amont du site
- Favoriser les écoulements par-dessous les pelles pour restituer l'eau plus fraiche du fond de la retenue, et favoriser la continuité écologique (attention à ne pas créer de chasse en période d'étiage conduisant à un départ massif de matières en suspension pouvant colmater les fonds à l'aval)

Gestion en condition de crue

Respecter au mieux les préconisations suivantes :

- Ouvrir les vannes pour rendre les ouvrages transparents aux écoulements.
- Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire, l'auto-curage de la retenue les migrations piscicoles et pour limiter l'engravement du bief.
- Limiter les écoulements par-dessus les ouvrages pour éviter de détériorer les ouvrages ou de bloquer le transit sédimentaire et les migrations piscicoles.
- Prioriser la manœuvre des vannes situées le plus en amont du complexe. Le niveau d'eau doit être régulé en priorité par les vannes du seuil de dérivation, puis par l'ouvrage de décharge et enfin par le vannage du moulin.
- Réguler l'ouverture des vannes. La manœuvre doit être lente et progressive tout au long de la crue. En cas d'ouverture soudaine, il faut prévenir l'aval.
- Alterner la manœuvre des vannes. L'ouverture alternée des vannes permet de désengraver la retenue en amont.
- Anticiper l'ouverture des vannes avant l'arrivée de la crue. - Déléguer la gestion des ouvrages, en cas d'absence prolongée. Veiller à rendre le site accessible (clés des portails, manivelles à disposition, etc).
- Nettoyer tous les dispositifs de régulation après la crue, pour les rendre fonctionnels. Les encombres doivent être enlevés.

Ouvrages ciblés sur le bassin



Pisciculture
Chiouleben



Ouvrage de plan d'eau
l'étang de Hardy



Grand barrage
Ouvrage de Pinsolle



Plan d'eau en série
Arremoun (Cap Coste)



Plan d'eau en dérivation
exutoire Moine



Batardeaux sur le cours d'eau

Indicateurs de suivi et d'évaluation

- Mesurer ou observer les débits et niveaux d'eau en période de basses eaux en amont et aval des ouvrages (se référer aux échelles et/ou mesure de débits si celles-ci sont programmées)
- Proposer au propriétaire de tenir à jour un carnet de gestion des parties mobiles (date et durée d'ouverture/fermeture + hauteur)
- Evaluer tous les deux ans la qualité du fond du lit en amont et aval d'ouvrage, pour évaluer le transit sédimentaire (relevés de hauteur de sédiments, évaluation du colmatage)
- Contrôler la structure des berges à proximité des ouvrages

ENTRETIEN DU COURS D'EAU

Fiche 12 : Traitement des espèces invasives (Flore)

Contexte

Les espèces invasives sont très présentes sur le territoire, et plus particulièrement les espèces aquatiques. Le réseau hydrographique associé aux grands étangs landais impactés par ces mêmes espèces rend délicate la limitation de la prolifération des ces espèces.

Les espèces les plus développées sont :

- La Jussie (Ludwigia grandiflora)
- Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aqua.)
- Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major)
- L' Egéria (Egeria Densa)
- L'Azolla fausse Fougère
- Le Baccharis (Baccharis halimifolia)
- Le Bambou
- L'Alocasia
- L'Erable Negundo
- L' Herbe de la Pampa

Techniques

Arrachage des invasives aquatiques :

Le traitement par arrachage manuel : cette technique est à envisager en début d'invasion, sur les herbiers de petite taille et faiblement enracinés, ou en finition d'un arrachage mécanique. Elle permet d'effectuer des interventions précises, donnant un résultat assez durable lorsqu'il est réalisé régulièrement. De plus, cette technique a très peu d'impacts sur l'environnement (forte sélectivité sur les plantes, déplacement en bateau léger, faibles remises en suspension lors de l'arrachage).
Sa principale limite : la pénibilité du travail pour les agents intervenant, ainsi que le coût et le temps de travail.

L'arrachage mécanique : cette technique peut être utilisée sur les herbiers plus importants comme c'est le cas actuellement sur des tronçons du courant de Messanges. Elle se fait sur la base d'un engin motorisé amphibie muni d'un bras articulé et de griffes ou peignes. les modèles peuvent être variables et doivent être adapté au site pour le choix de l'entreprise. Il est utile d'utilser des barrages flottants pour éviter la dispersion en phase chantier.
Ses principales contraintes : elle engendre des impacts importants sur le milieu (non sélectif, impact direct sur la faune lors de l'arrachage, impact indirect des remises en suspension des sédiments sur la qualité des eaux). Les couts restent importants même si l'efficacité est grande. Elle n'engendrera pas d'extraction de sédiments dans le cours d'eau.


Source : Géolandes


Source : Edivert

Autres techniques :

- **L'ombrage naturel** : la replantation en berge en secteur ouvert est le premier moyen de limitation naturel du développement des invasives. Des trouées peuvent cependant être maintenues pour permettre le passage des engins pour faciliter l'entretien annuel.

- **Le maintien de l'écoulement naturel des cours d'eau** : Il est préconisé de favoriser le dynamisme du cours d'eau pour limiter les zones d'ensablement généralisées favorables au développement de ces plantes. Il faut ainsi éviter en priorité :
  - la rectification des berges (et la suppression systématique de la végétation qui assure le maintien)
  - la sur-protection des berges et le recalibrage du cours d'eau, qui favorise l'uniformité du substrat
  - les obstacles transversaux, qui ralentissent localement la vitesse du courant

Après avoir retiré la végétation du cours d'eau, les produits d'arrachage peuvent être :
- Exxtraits (Stockés temporairement pour séchage)
- Epandus
- Recyclés

Le stockage des produits d'arrachage sur des terrains non loin des sites d'intervention est le plus préconisé pour éviter un transport trop important et pour limiter la dispersion. Ces sites doivent cependant rester éloignés des cours d'eau ou autres milieux sensibles (zones humides).
Le syndicat mixte Géolandes organise la gestion des proliférations des espèces aquatiques végétales envahissantes dans les lacs et étangs littoraux landais. Leur publications sont accessibles via le site suivant :
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/syndicat-mixte-geolandes/

Autres invasives terrestres

La gestion des autres espèces invasives terrestres en berge reste problématique. La sensibilisation et la communication sur l'impact de ces espèces reste une des premières actions à mettre en place. Le Baccharis et la Renouée sont les deux espèces à surveiller et à contrôler en priorité sur le territoire, du fait de leur forte capacité de développement (banque de graines et dissémination).
Le principe général de lutte est la coupe des sujets en dehors des périodes de reproduction, en regroupant les laisses de coupe.
Le cas des Renouées invasives est pourtant différent du fait la multiplication végétative à partir de fragments de rhizomes et de boutures de tiges qui nécessite une intervention rapide sur les premiers foyers. Les moyens de lutte pour la Renouée peuvent être très coûteux (multiplication de l'arrachage et coupe, tratement mécanique du sol, bâchage, ..).
L'erable Negundo reste très présent et devra être supprimé au fur et à mesure des rotations d'entretien sur l'ensemble des cours d'eau.

Incidences potentielles et mesures associées

	Sur la ressource en eau	Sur le milieu aquatique	Sur l'écoulement et le niveau d'eau	Sur la qualité des eaux
Incidence des travaux en phase de réalisation	Aucun impact significatif	Pertes de fonctionnalités temporaires par destruction d'habitats et espèces sur l'emprise travaux (par définition fortement colmaté)	Aucun impact significatif	Sur production de MES et destruction des habitats par piétinement
Incidence durable des travaux	Aucun impact significatif	Amélioration ds habitats aquatiques et restauration du fonctionnement écologique naturel du cours d'eau	Maintien de la capacité de circulation et d'évacuation des débits liquides et solides originels	Amélioration attendue par diminution de l'impact du dépôt sédimentaire et du relargage

Mesures associées	Intervention programmée en dehors des périodes favorables à la reproduction d'espèces inféodées à ces milieux
	Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
	Intervention depuis la berge préférentiellement
	Intervention utilisant un matériel en bon état
	Aire de stockage des dépôt anticipées et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Objectif recherché	Réduction significative et récurrente de l'impact de ces espèces sur le lit mineur, la ressource et les espèces

Situation vis-à-vis de la loi sur l'eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l'environnement potentiellement concernées :

3.1.5.0 : destruction de frayères	1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2. Dans les autres cas (D)


Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi	Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) Investissement financier réalisé / estimation
Indicateur d'évaluation	Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" Suivi surfacique (%recouvrement) et photographique L'évaluation des sites faisant l'objet d'une gestion sera basée sur : - le linéaire traité chaque année et son positionnement cartographique - l'évolution du pourcentage de recouvrement constaté chaque année à l'achelle du bassin versant

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023

FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AH 16	Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0101	Restauration	Suppression enrochement et retalutage sur 10m face à la buse, voir RD egalement	Fort	mL	10	100	1000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Protection pas utile sur toute la berge et non autorisée (pas d'enjeu de protection autre que la berge)
La mise en ouevre d'enrochements bennés génère un désordre et est interdite


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées au regard de la qualité de la berge	Suivi direct des travaux par le syndicat Intervention en basses eaux Retirer les matériaux depuis le haut de berge

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées

BY 72, 126, 46, 44

Rive

Droite et Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0303	Restauration	**ETUDE** de restauration des 50m de berges cumulés sur les deux rives ; calage de l'alimentation du plan d'eau et mise aux normes	Fort	Forfait	1	10000	10000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Forte problématique de continuité écologique, associé au maintien du plan d'eau déconnecté

Incidences Natura 2000

Futurs travaux dans l'emprise du site : FR7200717
Impacts futurs temporaires des travaux sur le lit et les berges

Mesures de réduction et surveillance


Pêche de sauvegarde qui sera nécessaire
Suivi direct des travaux par le syndicat
Intervention en basses eaux

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
BW 307	Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0307	Restauration	Suivi de l'opération : validation de l'étude de restauration du pont des chevres ; apport de la connaissance du site par le SMRCS durant la phase travaux	Fort	Forfait	1	500	500

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Validation des travaux prévus par suivi in situ, notamment au regard de l'enjeu de maintien de berge en rive gauche à l'entrée de la propriété et de l'objectif de restauration de la continuité écologique


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées	Suivi direct des travaux par le syndicat Intervention en basses eaux Pêche de sauvegarde pour l'Anguille notamment si intervention dans le lit en pied de berge

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AI 253, 378	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0346	Restauration	Quartier Duvicq , amélioration de la qualité du tronçon , retalutage sur 80 m avec maintien du pied de berge (fascinage) ; enjeu de parcelle riveraine en rive gauche notamment	Moyen	mL	80	100	8000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Restauration écologique du lit mineur dégradé par la pente et le surentretien ; reprofilage nécessaire pour restaurer la pente de la berge et maintenir la qualité du linéaire ; enjeux habitations en rive gauche

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges entretenues	Intervention en basses eaux Installation de filtres à paille en aval pour les matières en suspension (si le pied de berge est repris) Suivi N à N+2 SMRCS puis propriétaire

Photos ou schémas




Travaux avant ce tronçon

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023

FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AT 21, 28, 22	**Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0386	Autre	ETUDE : Mise en place d'une zone de tamponnement avant le cours d'eau pour gérer les rejets EU Tosse (station relevage) ; restauration de zone humide conjointe	Fort	Forfait	1	7000	7000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ETUDE PILOTE : Prévention des pollutions aux eaux usées avec rejet récurrent sur la zone ; maintien de zone humide


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences potentielles sur des habitats humides	Prévoir éventuellement un inventaire rapide des habitats avant travaux, voir un griffage pour la récupération des amphibiens Suivi / entretien : gestionnaire du réseau

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées

AB 486, 478

Rive

Droite

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0449	Restauration	Retalutage et stabilisation pour limiter la pression du cours d'eau en rive gauche (commissariat) et rediversifier la berge juste après le pont	Moyen	mL	30	100	3000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Réduction de l'impact sur le bati et diversification de la berge

Incidences Natura 2000

Travaux dans l'emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges nues

Mesures de réduction et surveillance


Intervention en basses eaux depuis la berge
Suivi : gestionnaire du bâtiment

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AC 319, 331, 332, 333, 651, 560	**Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
BERGE_0452	Restauration	Envisager le remplacement de protections de berges par des aménagements écologiques (génie écologique technique mixte)	Faible	mL	150	100	15000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Suppression progressive de l'artificialisation des berges (protection en dur)


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Dérangement de la faune piscicole par intervention en pied d'ouvrage	Suivi direct des travaux par le syndicat ; Intervention en basses eaux et utilisation éventuelle de batardeaux et filtres à paille Suivi de N à N+2 par le SMRCS puis par le propritaire

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AC 1	Droite

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Coût unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ETUDE PILOTE : Restauration de berge et replantation diversifiée pour lutter contre les espèces envahissantes
Enjeu complémentaire de protection du chemin (érosion de la berge proche), en l'absence de possibilité de déplacer l'enjeu


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées	Intervention en basses eaux depuis le chemin Suivi direct des travaux par le syndicat, puis suivi par le propriétaire


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AC 3	**Droite**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_116	Protection de berge par génie végétal	Retalutage avec fixation en pieux du pied de berge et replantation en scenario 1 (valider l'emprise route) ; Maintien enrochement et retalutage en scenario 2	Moyen	m	20	150	3000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Enjeu routier en rive droite non déplacable

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées	Intervention en basses eaux Suivi des travaux par le syndicat puis entretien par le propriétaire

Photos ou schémas




Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023

FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
G 68, 69 ; F 116, 126	Droite et Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_18	Retalutage des berges	Reprise des deux berges avec remplacement d'ouvrage	Fort	Forfait	1	4500	4500

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ETUDE PILOTE : Restauration de berge en accompagnement d'un remplacement d'ouvrage de franchissement adapté : tablier, pont cadre


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider	Intervention en basses eaux mais impact prévisible des matières en suspension nécessitant un filtre à paille à minima

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AD 1	Droite

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_23	Protection de berge par génie végétal	Enjeu de la route ; stabilisation du pied de berge et technique mixte à prévoir	Fort	m	10	180	1800

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Enjeu route ; érosion rive droite de l'accotement de la voirie


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées	Valider la tenue des berges et la restauration de la végétation (repousse) + absence d'impact sur route à long terme (contrôle après crue) Suivi du gestionnaire de voirie accompagné par le SMRCS


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
BW 317, 435	Droite et Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_86	Retalutage des berges	retalutage/stabilisation sur 20 m avant le rejet de station	Faible	m	15	150	2250

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Anticiper la détérioration de la berge importante ayant déjà un impact sur le milieu (proximité de l'ouvrage de rejet de STEP)


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences sur la végétation de berge en place	Maintenir les arbres/arbustes présents en pied de berge


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AI 798	**Droite**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_96	Suppression protection de berge	Restauration de berge par génie écologique pour accompagner la suppression du renfort actuel	Fort	Forfait	1	2000	2000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Destruction de berge directe, avec un impact sur le milieu
Accompagnement de la restauration par action de génie écologique (génie végétal)

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider	Assurer le décalage du point de pompage pour accompagner une repousse de la végétation


Photos ou schémas




Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023

FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AB 78	Gauche (droite)

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque Action	Priorité	Unité	quantité	Cout unitaire (€HT)	Coût prévisionnel (€HT)
Eros_98	Protection de berge par génie végétal	Restauration de berge naturelle (geotextile et replantation) par suppresion du mur sur le parking ; prévoir un retalutage partiel eventuel sur 20m sur l'autre rive pour réduire la capacité d'érosion et de débordement en rive gauche	Fort	Forfait	1	7000	7000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Erosion réelle du mur de soutenement : problématique sur la commune sur ce secteur aval. La restauration écologique de ces berges artificielles est un enjeu du PPG. Cependant la négociation avec la commune reste à faire pour valider le retrait de 1 à 2m du mur, si celui-ci doit être maintenu.
Action à valoriser et développer si elle s'avère acceptée après réalisation.


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur cette berge dégradée	En cas de restauration par génie végétal, assurer le suivi exact de la mise en œuvre (liaison avec le reste de la berge + fixation en pied), notamment en post crue Suivi des travaux et résultats par le SMRCS ; entretien post travaux par le propriétaire

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
19, 20, 21, 213	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_198	Diversification écoulement	Déblais remblais + replantation partielle	Moyen	m	150	150	22500

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ACTION PILOTE : Secteur « test » pour une rediversification du lit mineur, pour ces affluents fortement recalibrés.

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges sur entretenues (absence d'habitats)	Concertation SMRCS et suivi à assurer avec le propriétaire pour valider les incidences hydrauliques et leur acceptabilité (visites hivernales en crue)


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
F 92, 208 ; AO 166, 167, 67, 150	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_354	Epis	Essai de pose d'épis, proposition de 5 (banquettes en second scénario, sur 150m)	Moyen	Forfait	1	3000	3000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ACTION PILOTE : Proposition d'action de diversification des écoulements sur un secteur représentatif de l'uniformisation du Magescq, en contexte urbain (rectification et élargissement du lit néfastes)

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges dégradées	Pêche de sauvegarde et matériel de filtration ou décantation durant la pose des épis (sauf si dessableur aval suffisant) ; intervention en basses eaux Suivi travaux par le SMRCS, puis entretien par le propriétaire ; Si effet négatif, alors retrait prévu


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AK 101, 153, 131	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_381	Retour dans le thalweg lit existant	Etude sur une modification d'alimentation du bief (Pérouge) si choix d'intervention sur l'ouvrage de répartition	Faible	Unité	1	5000	5000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Etude pour valider la faisabilité de restauration de la continuité écologique sur le bras naturel


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Inventaire du site à réaliser	Travaux futurs demandant un vrai protocole d'intervention sur le site


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AI 225, 226, 227	**Droite**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_384	Autre	Etude de gain de champ d''expansion de crue en rive droite	Moyen	Forfait	1	3000	3000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Etude du gain d'un champ d'expansion de crue en rive droite.
Espace disponible en amont de secteur urbain pour permettre une inondabilité favorisant la restauration de zone humide latérale.


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences potentielles sur des habitats de prairie humide en cas de fort décaissement en berge rive droite Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider	Inventaire nécessaire (Flore à minima) en lit majeur proche, sur 2 Ha

Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AK 101, H 268	**Droite Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_400	Remise à ciel ouvert	Reconstitution du lit	Fort	m	110	200	22000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

Busage de cours d'eau non autorisé ; Accompagnement pour la réouverture et le retalutage simple
La repousse et la gestion de la ripisylve sera à gérer par le propriétaire, ainsi que le maitien d'un passage d'engin entre les deux parcelles

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Pas d'incidences à l'endroit des travaux	Dérivation hydraulique à valider (petit fossé temporaire), durant la réouverture du cours d'eau ; suivi des matières en suspension durant la phase travaux en aval (forêt)

Photos ou schémas






FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AD 431, 432, 434 ; AB 920, 921, 56, 54	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_430	Diversification écoulement	Reprofilage de berge et de lit à faire en sortie d'ouvrage de Moisan, sur 130m : potentialité de reproduction sur 450m en aval si efficacité prouvée	Fort	m	130	150	19500

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération


OPERATION PILOTE : restauration d'un profil de berge plus serré, par reconstitution de banquettes+ reprofilage du lit et stabilisation de berge par replantation


Forte dégradation des berges du courant de messanges, notamment dus à la gestion de la ripisylve et des espèces envahissantes ; positionnement d'une ripisylve obligatoire après travaux de reprofilage

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200718 Incidences sur les habitats et espèces de berge (Attention particulière pour la Cistude sur le secteur) Incidence faible sur le changement de la capacité hydraulique : réutilisation des matériaux de fond pour constitution des banquettes.	Inventaire à faire sur les berges pour éventuellement mettre en place une sauvegarde de la petite faune avant travaux ; Mise en place d'un filtre adapté pour les matières en suspension en aval de cours d'eau Suivi important à faire post travaux pour valider la tenue des aménagements (indicateurs à suivre détaillés dans les fiches actions « restauration de berge ») Suivi des travaux par le SMRCS puis entretien futur par le propriétaire en respectant les préconisations de gestion

Photos ou schémas






AVANT
APRES
Largeur lit plein bord actuel réduit par l'ensablement et les Invasives
Largeur lit plein bord naturel restituée
Tracé actuel
Profil après travaux


AVANT
APRES
Réutilisation d'une partie des sédiments pour la constitution de la berge (banquette naturelle)
Profil de berge actuel
Profil après travaux

FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
1	Droite

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_442	Projet Renaturation	Etude globale chiffrée à 90 000 euros sur le secteur en rive droite (financement projet biodiversité) Chiffrage actuel estimé pour l'action de reprise des berges sur 15-20m et regénérecence sur 600m)	Moyen	Forfait	1	10000	10000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ETUDE : Projet d'aménagement intégrant la restauration écologique du courant de Messanges sur le tronçon


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200718 Incidences à évaluer précisément avec le détail des travaux	Possible gestion hydraulique particulière (mise en place de batardeaux)


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
Commune + AM 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15	**Droite et Gauche**

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_444	Etude renaturation (hors ouvrage)	Renaturation du bourg à étudier pour supprimer l'artificialisation actuelle 215 m	Moyen	Forfait	1	19000	19000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

ETUDE « AVP » DE RENATURATION DU TRONCON :

Un busage terminal de 650 mètres de long vient remplacer l'écoulement direct vers la mer. En amont immédiat, le secteur urbain du courant de Messanges est totalement artificialisé. Ainsi, sur les 215 m ètres du secteur, il est proposés de restauré en partie le profil naturel du lit et des berges (voir ci-après).

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux proches de l'emprise du site : FR7200717	Incidences futures sur les écoulements ; forte problématique de gestion de écoulements à prévoir

Description de l'action ; photos ou schémas






Vieux boucau : partie terminale du courant de Messanges, en aval de la D17 (amont du Lac)



Vieux boucau : Ouvrage terminal avant busage



SITE 2 : Renaturation à Vieux-Boucau, Courant de Messanges

Etape 1 : Suppression du lit et des berges artificialisés (pavés autobloquants et béton)
Etape 2 : Stabilisation de berge par génie écologique (Technique mixte en géoalvéoles + terre végétale réensemencée)
Etape 3 : Recréation d'un lit mineur par recharge granulométrique et création de banquettes végétalisées en pied de berge


- Maintien du cheminement en partie haute de cours d'eau et autour des espaces verts
- Maintien et/ou restauration des deux passerelles en bois

Les actions prévues pour cet aménagement global sont :

- Suppression des parties artificielles du lit mineur (fond et talus) constitués de pavés autobloquants
- Suppression d'une bande de 1 à 2m en haut de berge quand cela est réalisable (prise en compte du positionnement des lampadaires et des réseaux)
- Reprofilage simple des berges pour adoucir la pente
- Stabilisation des berges par technique de génie végétal
    - secteur à pente raide maintenue : géoalvéole + terre végétale
    - secteur retaluté à 2H/1V minimum : Géonatte coco + terre végétale ensemencée
- Tracé d'un cheminement en accord avec l'espace paysager de proximité
- Reprofilage d'un lit mineur d'étiage par recharge granulométrique adaptée
- Réimplantation d'hélophytes en fond de lit (uniquement si le marnage et les conditions de salinité le permettent).


En fonction de l'implantation des réseaux et des infrastructures, une strate arbustive sera replantée en partie haute de la berge (essences locales uniquement en concordance avec les contraintes paysagères du secteur).


Coupe type de l'aménagement projeté du secteur



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
A déterminer après choix	Droite et Gauche

Synthèse de l'action

Identifiant	Action	Remarque action	Priorité	Unité	Quantité	Cout unitaire	Cout prévisionnel (€HT)
Lit_594 ou Lit_599	Etude diversification écoulement	Choix d'un site sur une parcelle communale pour recréer un espace de decloisonnement du ruisseau	Moyen	m	30	250	7500

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l'opération

OPERATION PILOTE : Amélioration du fonctionnement hydromorphologique en contexte urbain


Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux futurs dans l'emprise du site : FR7200717 Etude=pas d'incidences ; Travaux=incidences sur les habitats de berge (hélophytes + insectes)	Inventaires et sauvegardes à prévoir en phase travaux ; gestion des invasives pour limiter la dispersion (Jussie)


Photos ou schémas



FICHE ACTION

Plan de situation + Identifiant action





Section et parcelles cadastrales concernées	Rive
AV 206 ; AV 208	Droite et Gauche

Synthèse de l'action

Action/Id_ouvrage	Action	Enjeu	Remarques	Coût prévisionnel (€HT)
Ouv_159	Remplacement par pont-cadre sous chemin	Fort	Pont des Oyes - pont cadre ou tablier et suppresion de buse présente éventuelle	5000

Priorité d'intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5


Justification de l'opération

ACTION PILOTE : Restauration ponctuelle du fonctionnement hydromorphologique du lit par remplacement d'ouvrage Mise en place d'un ouvrage de franchissement adapté resepctant le gabarit du cours d'eau
Proposition d'action par le syndicat pour faire un exemple de remplacement d'ouvrage impactant pour le milieu

Incidences Natura 2000	Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l'emprise du site : FR7200717 Incidences très limitées sur les berges déjà dégradées	Intervention en basses eaux mais impact prévisible des matières en suspension nécessitant un filtre à paille à minima

Photos ou schémas





Cours d'eau

Limite communale

Pages Atlas Action

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100 000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 3,25 6,5 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation
- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge
- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges
- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles
- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau
- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	**Echelle 1/5000eme**	**01/03/2019**	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Soustons

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

sce	Dessin : JBO	**Echelle 1/5000eme**	**01/03/2019**	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N


W E

S

sce

Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

sce	Dessin : JBO	**Echelle 1/5000eme**	**01/03/2019**	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant

Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce | Dessin : JBO | Echelle 1/5000eme | 01/03/2019 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N

W E

S

sce

Dessin : JBO | **Echelle 1/5000eme** | **01/03/2019** | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

Limite cadastrale

Cours d'eau

Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Actions sur la végétation

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Accompagnement repousse

Actions sur l'érosion de berge

- Suppression protection
- Autre
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

- Suppression protection
- Autre
- Restauration
- Retalutage des berges

Localisation embâcles

- Accumulation diverse
- Arbre en travers < 20cm
- Arbre en travers > 20cm

Actions sur le cours d'eau

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retalutage des berges
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159

- Limite cadastrale
- Cours d'eau
- Limite communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons - PPG 2019-2023

ATLAS - PROGRAMME D'ACTION

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/5000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd


0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 1/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 2/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 5/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 6/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 7/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd


0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 8/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd	0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 9/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd	0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 10/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd


0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 12/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 13/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons


Espace de gestion

N
W
E
S

sce

Dessin : JBO | Echelle 1/10000 ème | 20/03/2017 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd


0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 15/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

anges

Villenave

Pey

Soustons

Portolé

8

12

38


31

T3

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 16/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 17/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 18/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd	0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce | Dessin : JBO | Echelle 1/10000 ème | 20/03/2017 | Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 20/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N
W E
S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd	0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 22/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud


Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 25/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N
W E
S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 26/30



Vieux-Boucau-les-Bains
Soustons
Lac Marin
Plage du Lac
Centre de vac.
Bges
Plle
Arènes
Not
Chât

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 28/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km



Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N W E S


sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

Légende

- Espace de gestion
- Espace gestion lacs et étangs
- Cours d'eau
- Zones humides associées

Page 30/30



Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Espace de gestion

N
W E
S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/10000 ème	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 0.15 0.3 km

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	1	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 430 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 902




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	2	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 269 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 725

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	3	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Nettoyer et controler la stabilité



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 259 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 384




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	4	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 149 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 204

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES

Double buse en partie ensablées, modifier avec pont tablier

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	5	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Desensabler



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 081 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 085



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	6	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 032 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 674



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	7	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 368 004 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 645



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	8	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

EFFONDREE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 367 243 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 705



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	9	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 367 081 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 436

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

POTEAU EDF - AUCUN USAGE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	10	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

MOTO CROSS



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 930 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 369



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	11	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 737 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 258



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	12	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Radier artificiel à l'amont, intervention réflexion en cours



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 594 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 206






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	13	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 295 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 947

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :		Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	14	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 976 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 618






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	15	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.6
Manoeuvrabilité :	Non		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 948 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 554

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PLAN D'EAU ASSOCIÉ, utilité à valider






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	16	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 917 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 533



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Piste forestière, impact sur l'éodabilité des berges amont et aval

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	17	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 541 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 178



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	18	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

A retirer



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 382 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 108




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	19	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 327 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 115



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	20	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.2
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 268 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 156





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PE à mettre en parrallèlr , négociation proprié


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	21	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 219 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 103

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Ruine à supprimer




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	22	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 487 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 584

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	23	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 423 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 529




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	24	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 425 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 514

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	25	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 401 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 442

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	26	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 383 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 392

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	27	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 386 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 370

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	28	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 376 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 337

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	29	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	12
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	3
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 346 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 218

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Déchaussement et effondrement de l'ouvrage par l'aval, à restaurer



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	30	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 181 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 057



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	31	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.8
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Chute aval qui pourrait augmenter, ecroulement partiel de la structure



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 160 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 954






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	32	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	7
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 389 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 524

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Enrochement à l'aval en rive gauche





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	33	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Disparu	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Non		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Ouvrage en ruine transparent expliquant l'incision en amont mais avec chute



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 257 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 464






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	34	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 199 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 389

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	35	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	3
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 124 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 332

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1



COMMENTAIRES

Ecoulement exclusivement par renard sous cadre, sécurité ? ouvrage mal positionné depuis la conception


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	36	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 987 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 393



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Erosion en rive gauche à surveiller

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	37	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 279 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 262



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	38	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 189 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 227




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	39	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	7
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 436 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 253

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

TABLIER EN MAUVAIS ETAT



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	40	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 726 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 682




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	41	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 686 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 701

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	42	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 540 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 618

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

associé à un retalutage RG eventuellement




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	43	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 603 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 252

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	44	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 354 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 336

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	45	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 652 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 365




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	46	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 530 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 341

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.8
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	47	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Moulin	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	2.0
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 315 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 402

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Deux moines sont présents dans l'étang pour gérer la vidange



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	48	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Moulin	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	2.0
Manoeuvrabilité :	Oui		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2

COMMENTAIRES

Pas de turbine à priori mais à vérifier



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 277 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 403





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	49	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.5
Manoeuvrabilité :	Oui		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Moine



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 157 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 329






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	50	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 364 059 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 246

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Restauration vétuste




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	51	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passage à gué	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 956 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 271

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	52	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 743 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 359




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	53	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 727 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 379

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

SUCCESSION DE SEUILS NATURELS



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	54	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 720 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 453




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	55	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 593 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 515

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	56	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 428 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 696

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	57	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 250 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 845

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	58	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 029 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 934

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Buses enterrées à moitié


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	59	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 589 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 017

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

But de l'ouvrage? ZH en amont mais ouvrage impactant





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	60	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2

COMMENTAIRES

Impact inondation



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 519 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 038




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	61	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	2.0
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 300 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 067

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	2.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Exutoire dans les ronces, inaccessible






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	62	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 784 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 291

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Controler l'utilisation en période estivale notamment, pour le maintien du débit d'étiage

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	63	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 363 965 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 091

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	64	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 907 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 856

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	65	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Pisciculture	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.6
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 849 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 767





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.8
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Pisciculture des Anious. Partie mobile = batardeau ; gestion du sable? Pas de trace de curage


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	66	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Pisciculture	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 865 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 741

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Vanne secondaire du bras gauche du cours d'eau lié à la pisciculture des Anious





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	67	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 740 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 611




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	68	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 595 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 410

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	69	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE FOREST.



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 240 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 981




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	70	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 424 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 200

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0



COMMENTAIRES

PISTE FOREST.

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	71	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 052 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 711



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	72	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.8
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

INTERET?ANCIENNE USINE DE RESINE - JAMAIS EU DE PRISE D'EAU



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 008 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 689



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	73	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

ROUTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 894 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 643





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	74	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 919 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 650



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

INTERET?

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	75	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	50
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Passage sous A63, aménagement pour petite faune



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 308 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 585






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	76	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 920 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 339

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE FORESTIERE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	77	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 841 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 441

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	78	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 516 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 668

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE au niveau des plans d'eau



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	79	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.0
Manoeuvrabilité :	Oui		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Conseil ouverture



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 439 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 807






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	80	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 362 467 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 945

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

NATUREL




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	81	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 729 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 442

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	82	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 707 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 457




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	83	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 694 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 471

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	84	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 668 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 500

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Passage



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	85	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 549 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 636



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	86	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 528 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 663




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	87	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 521 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 678

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Protections en enrochement en sortie de buse sur la berge opposée

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	88	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ACCES PRAIRIE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 434 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 852




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	89	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	3
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 405 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 883





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Substrat grossier en aval de l'ouvrage (ajout probable)

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	90	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

JARDIN



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 373 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 927



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	91	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

NATUREL?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 361 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 935



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	92	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

JARDIN



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 338 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 951




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	93	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	50
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 316 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 967

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Enrochements en amont et en aval


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	94	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 190 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 005

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

ROUTE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	95	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 198 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 086

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	96	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	30
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	3
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 178 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 159

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Passage sous autoroute A63

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	97	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 845 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 399

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

ROUTE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	98	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	7
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 524 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 536

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE FOREST




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	99	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 571 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 105





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Embâcle à l'amont de la buse responsable en partie de la chute


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	100	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 482 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 635



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	101	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_003	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 486 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 649

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ENTREE PROPRIETE PRIVEE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	102	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 370 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 687

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE FORESTIÈRE ET AGRICOLE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	103	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE AGRICOLE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 273 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 831





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	104	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE AGRICOLE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 205 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 861




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	105	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 165 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 879

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	106	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 979 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 012





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ENTREE PROPRIETE PRIVEE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	107	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 926 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 131

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Succession de plusieurs seuils naturels


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	108	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.8
Manoeuvrabilité :	Probablement		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 774 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 273

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

INTERET ?





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	109	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	7
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

RD



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 719 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 403






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	110	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 677 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 425



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	111	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 338 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 737

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0



COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	112	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	50
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 190 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 959

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Ouvrage de passage sous la nationale 10, aménagé pour des passages petie faune

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	113	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 601 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 550






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	114	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	50
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 343 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 645



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Passage sous l'A63


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	115	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 038 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 133

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Ssuccession de seuils naturels




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	116	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.0
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 684 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 262

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	117	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 664 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 374



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	118	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	NC		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

INTERET?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 676 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 562




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	119	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 683 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 756



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	120	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 267 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 660



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Route

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	121	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.7
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 052 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 417

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1



COMMENTAIRES

RD


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	122	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	0
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	7
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 500 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 250

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

poteau elec franhcissement




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	123	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 049 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 451

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	124	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 726 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 364




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	125	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Pisciculture	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.3
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 289 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 255

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Pisciculture de Chiouleben; bras gauche plus naturel à étudier

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	126	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Passage Poteau piét



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 605 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 964



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	127	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 204 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 976



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	128	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 089 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 984




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	129	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	8
Usage actuel :		Hauteur (m) :	3
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 793 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 094

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Ruine


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	130	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 080 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 958





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

RD

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	131	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 596 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 027



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	132	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE DFCI



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 226 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 362




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	133	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Aff_Peyroux	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 962 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 748

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE FORESTIÈRE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	134	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Aff_Peyroux	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 911 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 718

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	135	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Bras sud du Ruisseau de Peyroux, RG



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 328 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 712





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	136	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.8
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 209 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 608



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	137	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.9
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 832 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 574



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	138	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Bras nord du ruisseau de Peyroux, aval immédiat du moulin (Usine à Liège et Pisciculture fermée en 1983



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 271 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 813






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	139	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Probablement		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 472 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 815

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	140	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	3
Usage actuel :		Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

3 ouvrages similaires sur 100m



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 463 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 822



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	141	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 393 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 903





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	142	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

RD



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 759 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 265





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	143	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 728 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 288




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	144	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 516 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 402

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Seuil pour alimentation du plan d'eau en rive gauche




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	145	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 422 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 445

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

PISTE FORESTIÈRE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	146	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 271 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 420

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	147	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 034 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 515



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Plusieurs seuils successifs

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	148	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Papeterie	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 752 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 654

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE FOREST



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	149	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 480 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 935

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	150	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 578 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 073

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	151	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Plusieurs seuils successifs



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 360 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 262




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	152	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 710 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 539

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	153	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 244 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 966

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

RD


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	154	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 201 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 003

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	155	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Moulaque	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Intérêt?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 722 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 641






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	156	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 582 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 078

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE AGRI






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	157	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 315 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 193

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Plusieurs seuils successifs, avec enfoncement du lit




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	158	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 979 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 481

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE FORESTIÈRE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	159	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 320 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 970

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.8
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Pont des Oyes




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	160	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 930 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 981

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0



COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	161	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 706 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 024

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1



COMMENTAIRES

conseil alimentation PE

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	162	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PRIVEE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 640 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 066




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	163	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 560 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 127

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Renforcement en amont sur la rive droite pour volailler


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	164	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 255 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 262

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

ROUTE déchaussement

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	165	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.3
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 749 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 178 877



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	166	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 622 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 178 990




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	167	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 559 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 044

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Alimentation du plan d'eau




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	168	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 338 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 159

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PASSERRELLE ASSOCIEE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	169	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 330 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 196

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	170	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 254 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 296

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	171	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 203 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 281





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	172	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

SENTIER



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 128 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 344




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	173	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 015 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 360

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Buse impactante



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	174	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

RD



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 921 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 382





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	175	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 841 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 454



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	176	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 795 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 526





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	177	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.7
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 632 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 624



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	178	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.8
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

PISTE FOREST + PRELEVEMENT



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 419 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 103



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	179	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 443 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 642



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	180	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Homme	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Disparu	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 131 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 106





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	181	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 601 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 505



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	182	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 600 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 535




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	183	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 587 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 620

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE




IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	184	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :		Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
		Hauteur de chute (m) :	



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 571 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 644

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	

Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	185	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 522 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 731



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	186	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 517 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 761



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.6
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	187	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 499 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 795

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	188	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

RD



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 512 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 890




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	189	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 501 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 969

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	190	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 403 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 188

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	191	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Lande	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil naturel	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.8
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 324 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 308

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	192	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_004	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 358 004 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 194

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

RD




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	193	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_004	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 965 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 484

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ACCES CHAMPS




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	194	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_006	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 114 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 200

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PISTE FOREST - RUINE D'UN SEUIL AU DESSUS




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	195	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_006	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 128 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 608

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PASSAGE AGRI




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	196	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_006	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 106 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 631

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

ROUTE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	197	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_006	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 065 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 717

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Buse noyée, avec retenue d'eau


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	198	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_006	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 024 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 834

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

ROUTE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	199	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 758 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 177 801




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	200	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 706 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 178 565

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

Niveau d'eau de l'étang de Hardy géré par cette ouvrage avec les batardeaux en rive droite, d'une largeur de 0.8m ; surverse à côte fixe en rive gauche

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	201	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	15
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Moulin	Hauteur (m) :	3
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	2.0
Manoeuvrabilité :	NR		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2

COMMENTAIRES

MOULIN de HARDY deux vannages verticaux en bois ; mécanisme manuel géré par une ou plusieurs intervenants afin de géré les niveaux d'eau des étangs amont (chasseurs et agriculteurs); action sur le bras gauche à envisager



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 048 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 187





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	202	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 056 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 536




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	203	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 556 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 577

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	204	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 366 395 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 215

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	205	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 476 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 707

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	206	Date d'investigation :	25/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_001	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 365 023 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 745

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	207	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Saunus	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Probablement	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Probablement		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Ancien Moulin MAGESCQ (3 ouvertures)



X (RGF93 - CC44, m) : 1 361 066 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 535






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	208	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 064 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 503





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Vannage pour le niveau d'eau du 1 er bassin amont


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	209	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 039 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 439





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Vannage pour le niveau d'eau du 2ème bassin amont

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	210	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Micro seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Ancien ouvrage de dérivation du ruisseau de Peyroux, problème ensablement à l'étiage



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 027 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 986




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	213	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	10
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	10
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	3
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 374 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 422

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Passe à anguille	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2





COMMENTAIRES

Barrage de dérivation en amont du Lac d' Albret; actions d'ouverture peu fréquentes, uniquement lors des fortes crues associées à de fortes marées (1 fois l'an) ; 4 portes à crémaillère et une passe à Anguille


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	214	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	6
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 327 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 283

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Passe à anguille	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2





COMMENTAIRES

Action à l'étude (Géolandes)

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	215	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 133 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 237

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	





COMMENTAIRES

Vanne Secours Nord du lac d'Albret ; double porte de 2.5m de large env

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	216	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Oui		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2

COMMENTAIRES

Porte à Flot;ouvrage final de la dérivation de Pinsolle;vanne à crémaillère de 3.5m de large



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 133 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 358



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	217	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	24
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 186 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 395

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2





COMMENTAIRES

Barrage principal d'entrée (BPE) : barrage d'entrée d'eau du Lac Marin géré en ouverture/fermeture une partie de l'année pour l'usage Baignade dans le Lac.

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	218	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Oui		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Ouvrage final du courant de Messanges ; alimentation d'une buse (D=1.2m, L=400m) pour rejoindre l'exutoire et la vanne automatique en aval immédiat du BPE



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 701 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 565




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	219	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	10
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	2.0
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 307 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 818

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Moulin de l'ancienne pisciculture (Rg); anciennement usine à Liège ; Chute importante et niveau d'eau géré par le propriétaire à la retraite, tout comme le barrage de dérivation à l'amont


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	220	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.5
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 383 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 825





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	2.0
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Ouvrage de dérivation de l'ancien Moulin Peyroux, actuellement géré par le propriétaire pour gérer la répartition entre les bras sud et nord du ruisseau de Peyroux


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	221	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont avec seuil de stabilisation	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 523 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 879



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Pont du Miey, enjeu inondation


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	222	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 991 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 911

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	223	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :		Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	1.8
Manoeuvrabilité :	Probablement		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Ancien Moulin Pérouge ; Ouvrages en ruine sur le bief en rive droite



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 306 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 282






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	224	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 719 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 178 653

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	225	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.0
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Déversoir gauche pour l'alimentation du bras naturel; alimentation actuelle par infiltration dans le mur



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 897 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 027






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	226	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 881 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 178 998

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	227	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 092 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 267



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	228	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 492 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 502



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Lit correct mais fond sablo-vaseux


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	229	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 655 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 821

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Tablier assez bas



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	230	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Double chute suite à l'alimentation anarchique du plan d'eau



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 669 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 845






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	231	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 663 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 179 934

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Exutoire de l'étang en rive droite



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	232	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont avec seuil de stabilisation	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	8
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.3
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue vide
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Pont des Chèvres ; problème de hauteur du tablier du pont ; forte chute en aval avec des problèmes d'érosion récurrents en rive gauche; Hauteur à confirmer



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 113 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 506





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	233	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 204 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 123



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	234	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 224 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 208




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	235	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 217 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 201





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Utilité à revoir au regard de la chute engendrée (voir conséquence du retrait sur le pont aval

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	236	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Structures metalliques à enlever



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 287 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 207



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	237	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 330 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 286



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	238	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Réseau assez bas



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 364 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 372



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	239	Date d'investigation :	27/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 426 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 601



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	240	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 430 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 680



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	241	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 430 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 889



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	242	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Seuil inutile mais impact sur le pont amont en cas de suppression à anticiper



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 427 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 892




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	243	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 050 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 882

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	244	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Conseil affinage ligne d'eau



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 613 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 874





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	245	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 976 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 023



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	246	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	100
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Busage sur 100 m en amont de l'étang de Tosse



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 240 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 963






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	247	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 049 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 925

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.8
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Etang de Tosse





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	248	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 019 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 928



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	249	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 985 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 923




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	250	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 926 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 933



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Générateur d'inondations?


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	251	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 661 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 174 925



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Problème de continuité écologique


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	252	Date d'investigation :	29/01/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	15
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 554 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 022

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Impact surtout de la chute aval, ouvrage à conserver éventuellement




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	253	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 099 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 694

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Suppression



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	254	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

REMBLAI ROUTIER



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 798 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 470



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	255	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 718 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 337



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	256	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 365 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 045






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	257	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 044 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 827

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	258	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 359 655 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 804




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	259	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 030 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 835

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Bloc de dissipation avec érosion plus en aval



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	260	Date d'investigation :	01/02/2016
Identification du tronçon :	CapCoste	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 142 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 870

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	261	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 357 078 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 761

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	262	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	1.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 712 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 591

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	Probablement	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

AGREMENT




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	263	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 718 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 705

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	264	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

PASSERELLE PYLONE EDF MAUVAIS ETAT



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 641 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 898




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	265	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 461 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 929

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

CHASSE




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	266	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Magescq_005	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 349 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 897

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

RAVINEMENT PLUVIAL



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	267	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 700 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 498




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	268	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 554 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 230

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1



COMMENTAIRES

Buse qui bloque les écoulements, ensablement en amont


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	269	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 430 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 076



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

rehausse à faire

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	270	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 425 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 010




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	271	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Probablement		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 445 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 956



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Batardeau présent en mauvais état

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	272	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Canalisation en fonte



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 439 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 935




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	273	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 445 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 956

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Prélèvement ou volaille



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	274	Date d'investigation :	03/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Arche maçonné rallongé par un dalot



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 353 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 781



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	275	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Hardy_001	Commune :	Seignosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	2
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 588 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 176 093



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Pont situé entre l'étang noir et l'étang Blanc


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	276	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 799 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 156

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Colmatage voute basse



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016


DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	277	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 554 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 022

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Arrivée de l'affluent rive droite du Capdeil




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	278	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 678 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 364

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	279	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 709 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 408



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	280	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Batardeau seul	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Gestion du niveau d'eau de l'étang amont



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 723 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 423



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	281	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Alimentation depuis le plan d'eau amont



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 666 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 500




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	282	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 531 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 498

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	283	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 353 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 497

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	284	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	10
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	2
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 331 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 495



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	285	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Capdeil	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 313 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 175 497




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	286	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Sparben	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 757 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 176 306

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Proposer eventuellement une solution de continuité écologique



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	287	Date d'investigation :	04/02/2016
Identification du tronçon :	Sparben	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 409 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 176 272





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Etudier recalage + passage petite faune, sinonchute en enrochement, pour limiter l"érosion

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	288	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage chemin, photo à reprendre



X (RGF93 - CC44, m) : 1 354 078 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 035



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	289	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	3
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Probablement	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :	NR		


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 800 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 799





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	290	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 775 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 778




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	291	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	10
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 764 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 763

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	292	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 590 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 347




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	293	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.6
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 656 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 204

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	294	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 640 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 992





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	295	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 484 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 836




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	296	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 388 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 553

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0





COMMENTAIRES

Pompage amont pour le maïs

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	297	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Route amont camping



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 391 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 381



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	298	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Dèche	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

3 passages



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 404 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 321




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	299	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Sparben	Commune :	Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 555 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 176 461

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Dessableur du Sparben




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	300	Date d'investigation :	05/02/2016
Identification du tronçon :	Magescq_002	Commune :	Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 360 754 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 430

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	301	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.1
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 817 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 272




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	303	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	1
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 839 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 296

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	304	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 749 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 253

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Remplacer par une passerelle




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	305	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	5
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	4
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	3.5
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 502 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 235





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Bief de dérivation du Moulin Pérouge ; alimentation de l'ancien bras en rive gauche

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	306	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Ouvrage ruiné impactant



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 280 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 240




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	307	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 974 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 374

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vigilance sur les réseaux et la structure



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	308	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 319 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 582



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	309	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 145 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 789



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	310	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vue aval depuis le pont ; préciser l'influence de cet ouvrage et son intérêt



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 964 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 910



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	311	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.7
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	Aucun dispositif	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.4
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

Ancienne réhausse; utilité actuelle?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 861 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 979



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	312	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vue aval depuis la passerelle



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 850 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 985




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	313	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 818 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 013

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Pont de Soustons (commissariat) ; inondation?



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	314	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 733 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 098



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	315	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Inondation?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 608 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 136



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	316	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 364 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 178




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	317	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 181 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 308

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	318	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 167 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 320

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Lavoir




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	319	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 154 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 330

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage entreprises



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	320	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage entreprises



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 137 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 345



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	321	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage entreprises



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 129 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 350



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	322	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage entreprises



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 101 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 359




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	323	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 988 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 396



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

passage

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	324	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 913 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 430

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	325	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 840 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 528

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1





COMMENTAIRES

En amont du dessableur du Bourg

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	326	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 599 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 551



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	327	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 612 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 478




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	328	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	70
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 565 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 321



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	329	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 438 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 795

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	330	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Rehausse ligne d'eau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Probablement		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Pas utilisé



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 432 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 748



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	331	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 493 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 547




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	332	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 505 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 499

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES

PASSAGE SUR CE



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	333	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Pesquité	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 352 492 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 075



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	334	Date d'investigation :	22/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 759 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 252



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	335	Date d'investigation :	23/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Etudier la suppression totale



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 442 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 799



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	336	Date d'investigation :	23/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 387 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 789




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	337	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Barrage	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.4
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 318 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 718

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Passe à anguille	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	2.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2





COMMENTAIRES

Gestion automatisée du niveau du lac de Soustons à partir de cinq sondes placées en amont (Magescq, Hardy) ; station de comptage pour la montaison des civelles

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	338	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 910 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 194 134




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	339	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 585 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 194 173

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	340	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 492 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 193 669




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	341	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 475 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 193 509

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	342	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 109 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 193 284



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	343	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	15
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 091 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 192 939



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

ROUTE


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	344	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	7
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 117 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 192 118

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	345	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	10
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 349 016 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 191 677

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	346	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 866 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 191 413



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	347	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

MOLIETS



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 392 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 190 599



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	348	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 194 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 190 259



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	349	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

ecroulement actuel dangereux



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 116 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 631



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	350	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 772 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 189 119



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	351	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 678 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 944



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	352	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passerelle et réseaux un peu bas ; inondation?



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 685 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 674



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	353	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

buses multiples assez impactantes



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 583 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 418




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	354	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Seuil	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Gestion niveau	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.1
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 551 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 335





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	Passe à anguille	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :		Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	1

COMMENTAIRES

Rehausse du niveau d'eau pour l'alimentation de l'étang de Moïsan en rive droite; ouvrage équipé d'une passe mais impact hydraulique toujours présent


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	355	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Ruiné	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	Non		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 442 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 873



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

ruine chemin chateau, à supprimer

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	356	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 305 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 753



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	357	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

A surveiller



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 446 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 353




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	358	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	3
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 350 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 876

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	359	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 345 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 705



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	360	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vue depuis la passerelle



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 044 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 296



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	361	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Pont devant les arènes



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 989 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 046




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	362	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 992 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 073



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

RD

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	363	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 932 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 826




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	364	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	4
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 914 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 744

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	365	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 895 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 687




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	366	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 864 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 663

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable



FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	367	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 827 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 641



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	368	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 780 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 609



IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	369	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :		Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 749 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 594

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	370	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_005	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 580 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 843




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	371	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_005	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	0
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	0
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 124 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 634

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	372	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_005	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	6
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	2
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 502 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 186 943

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

PISTE CYCL



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	373	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_004	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 519 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 136



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	374	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_004	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 347 982 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 187 294



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	375	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Pont de la piste cyclable en amont du barrage de dérivation



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 489 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 392




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	376	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 088 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 051



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Déchaussement culées

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	377	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	8
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	10
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	3
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 964 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 306



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	378	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 905 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 441



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	379	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_002	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 978 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 162




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	380	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 696 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 079

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	381	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_002	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 356 637 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 014

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

AGRI




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	382	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	1
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 949 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 445

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

impactant sur l'écoulement



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	383	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 632 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 171




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	384	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac1	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 771 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 214

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

2 canalisations en travers du cours d'eau en aval immédiat du pont un peu bas, à étudier




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	385	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_002	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	0.3
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) : 1 355 970 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 291



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Difficilement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Proposer un vannage d'alimentation en rive gauche pour l'étang

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	386	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 657 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 892



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	387	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 344 991 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 537



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	388	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Lac2	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	4
Etat de l'ouvrage :	Dégradé	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 351 224 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 406



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	389	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Oui	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	NR		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vanne sud du Port d'Albret, non utilisée en ouverture (sécurité)



X (RGF93 - CC44, m) : 1 344 950 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 975



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	390	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Nauchic	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 501 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 629



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	391	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :		Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 911 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 534



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	392	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 404 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 735



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	393	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 411 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 751



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	394	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Tuyau réseau très bas



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 342 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 662





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	395	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 379 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 824



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	396	Date d'investigation :	03/03/2016
Identification du tronçon :	Af_Hardy	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 287 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 180 838




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	397	Date d'investigation :	20/01/2016
Identification du tronçon :	Co_Sous_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 348 777 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 760

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	1.5
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	2



COMMENTAIRES

Pêcherie scientifique installée pour le comptage des anguilles de dévalaison (interventions Migradour)

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	398	Date d'investigation :	26/02/2016
Identification du tronçon :	Der_Albret_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Passerelle	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement non carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Passage golf



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 345 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 946




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	399	Date d'investigation :	28/01/2016
Identification du tronçon :	Hardy_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 258 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 181 966

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	



COMMENTAIRES

Dessableur Hardy

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	400	Date d'investigation :	17/02/2016
Identification du tronçon :	Bouyic_001	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 350 835 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 182 570



FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Dessableur du bourg de Soustons (Bouyic)


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	401	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 703 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 727

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Dessableur : Peyroux bras Nord




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	402	Date d'investigation :	26/01/2016
Identification du tronçon :	Magescq_003	Commune :	Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 487 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 183 874

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Dessableur du Magescq



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	403	Date d'investigation :	20/01/216
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Infranchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Infranchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Gestion de l'écoulement automatisée avec le BPE et la PAF



X (RGF93 - CC44, m) : 1 345 178 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 185 428



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	404	Date d'investigation :	25/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_003	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 346 660 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 188 406

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	





COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	405	Date d'investigation :	02/02/2016
Identification du tronçon :	Peyroux_001	Commune :	Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Dessableur	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Autre	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :			



X (RGF93 - CC44, m) : 1 353 676 Y (RGF93 - CC44, m) : 3 184 539

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Dessableur



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	406	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	407	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	7
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Faible		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	408	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	2
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	409	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	Non		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.2
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Amont dessableur






FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	410	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	Non	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	





COMMENTAIRES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	411	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :	Messanges_005	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Autre	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

INVASIVES


FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	412	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse multiple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	Non		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Difficilement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	0.3
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	0

COMMENTAIRES





FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	413	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :		Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont cadre ou dalot	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	NR		

FRANCHISSABILITE PISCICOLE


Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Attention; il s'agit de l'ouvrage busé en aval immédiat, à remplacer par un pont cadre



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :




FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	414	Date d'investigation :	25/05/2016
Identification du tronçon :	Messanges_002	Commune :	Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Vanne seule	Longueur (m)	3
Etat de l'ouvrage :	Bon	Largeur (m) :	1
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :			
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	0.0
Manoeuvrabilité :	Oui		



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :





FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	Retenue en cours de remplissage
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

Vanne d'alimentation de l'étang de Moïsan en rive droite du courant de Messanges

FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	415	Date d'investigation :	24/02/2016
Identification du tronçon :	Messanges_001	Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Buse simple	Longueur (m)	5
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	Franchissement carrossable	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Moyen		
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	0.2
Manoeuvrabilité :	Non		


FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	Moyennement franchissable

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES



X (RGF93 - CC44, m) : Y (RGF93 - CC44, m) :



FICHE OUVRAGE BV SOUSTONS - Mars 2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de l'ouvrage :	416	Date d'investigation :	01/03/2016
Identification du tronçon :	Nauchic	Commune :	

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage :	Pont voute ou à culées	Longueur (m)	
Etat de l'ouvrage :	Vétuste	Largeur (m) :	
Usage actuel :	NR	Hauteur (m) :	
Enjeu :	Fort		
Parties mobiles :	NR	Hauteur de chute (m) :	
Manoeuvrabilité :	NR		



X (RGF93 - CC44, m) :

Y (RGF93 - CC44, m) :

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Dispositif montaison :	NR	Franch. Anguille :	NR
Dispositif dévalaison :	NR	Franch. Truite :	NR


FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :	NR
Hauteur d'eau à l'amont (m) :	
Hauteur d'eau à l'aval (m) :	

COMMENTAIRES

A renover





PLANNING ENTRETIEN VEGETATION

- année1
- année2
- année3
- année4
- année5

Cours d'eau

Limite Communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Programme d'action "entretien de la végétation"

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100000eme	20/03/2017	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 4 8 km



ACTION RIPISYLVE

- Entretien niveau 1
- Entretien niveau 2
- Replantation partielle
- Replantation totale

Cours d'eau

Limite Communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Priorité d'entretien de la végétation

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100000eme	01/01/2018	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 3.25 6.5 km



Actions Invasives

- <=15 %
- 25
- 50
- 75
- 100

Cours d'eau

Limite Communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Actions sur les invasives aquatiques (Jussie, Myriophylle, Lagarosiphon, Azolla)

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100000eme	01/01/2018	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 3.25 6.5 km



Action ponctuelle berge

- Suppression protection
- Suppression cloture
- Restauration de berge
- Retalutage de berge

Action linéaire de berge

- Autre
- Suppression protection
- Restauration
- Retalutage des berges

- Cours d'eau
- Limite Communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes


Bassin-Versant du Courant de Soustons

Programme d'action de restauration des berges

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 3.25 6.5 km



Actions sur le lit mineur

- Autre
- Epis
- Etude diversification écoulement
- Etude renaturation (hors ouvrage)
- Remise à ciel ouvert
- Reméandrage
- Retour dans le thalweg lit existant
- Remplacement ouvrage OUV_159
- Cours d'eau
- Limite Communale

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

Département des Landes

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Actions de restauration du lit mineur (+ action ouvrage)

N W E S

sce	Dessin : JBO	Echelle 1/100000eme	01/03/2019	Fichier : Projet_SMRCS.mxd

0 3.25 6.5 km