DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°7

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°7

CARTOGRAPHIE DES EFFETS – INCENDIE DES TENTES SMT

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°7



SEI 3 kW/m² — SEL 5 kW/m² — SELS 8 kW / m² —

	1 aéronef	
	P20 Cas 1	P40 Cas 1
16 kW / m²	17 m	17 m
8 kW / m²	20 m	22 m
5 kW / m²	21 m	24 m
3 kW / m²	25 m	30 m

BASE ALAT ETAIN (MEUSE) Tentes P20 & P40

Incendie P20 & P40 – 1 aéronef – sans prise en compte des écrans thermiques

A3	Dessinateur : MLT Date : 24/09/2021	Contrat 3936	Document	N° ordre	Rev 0

DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Création d'ateliers de maintenance d'hélicoptères – Marguerite Nord-Ouest (MNO)

Base aérienne d'Etain-Rouvres

PIECE JOINTE ADDITIONNELLE N°7



SEI 3 kW/m² —— SEL 5 kW/m² —— SELS 8 kW / m² ——

	2 aéronefs P40 Cas 1
16 kW / m²	24 m
8 kW / m²	31 m
5 kW / m²	34 m
3 kW / m²	40 m

BASE ALAT ETAIN (MEUSE) Tentes P20 & P40

Incendie P20 & P40 – 2 aéronefs – sans prise en compte des écrans thermiques

A3	Dessinateur : MLT	Contrat 3936	Document	N° ordre	Rev 0
	Date : 24/09/2021				