

# LOCALISATION DES SITES NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE RESTAURATION POUR L'ATTEINTE DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE EN 2027 SUR LE BASSIN VERSANT DE LA SEICHE - Planche 1



**LÉGENDE**

- Limite du bassin versant de la Seiche
- Limite des sous-bassins versants de la Seiche
- Réseau hydrographique (source : inventaire des cours d'eau, DDTM, septembre 2018)

**Sites potentiels de restauration morphologique de cours d'eau**

- Tronçon de cours d'eau altéré
- Tronçon de cours d'eau altéré busié

**Actions de restauration morphologique de cours d'eau**  
(évolution possible du type d'action retenu en fonction des résultats de la concertation)

- Débusage
- Remise dans le lit d'origine
- Reméandrage
- Recharge en granulats/diversification des écoulements
- À préciser
- Ouvrage perturbant la migration piscicole et le fonctionnement naturel des cours d'eau (hors ouvrages L214-17)
- Plan d'eau implanté sur cours d'eau
- Plan d'eau avec déviation des écoulements du cours d'eau
- ★ Source altérée : buse et collecteur de drains

